



OMB 402UNI

**4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ
UNIVERZÁLNÍ BARGRAF**

DC VOLTMETR/AMPÉRMETR

MONITOR PROCESŮ

OHMMETR

TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000

TEPLOMĚR PRO NI 1 000

TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY

ZOBRAZOVÁČ PRO LIN. POTENCIOMETRY



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!
Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)!
Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat EN 61 010-1 + A2.
Tento přístroj není bezpečný proti výbuchu!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OMB 402 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Splňuje následující evropské a české normy:
ČSN EN 55 022, třída B
ČSN EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

PŘIPOJENÍ

Přívody zdroje z hlavního vedení musí být odděleny od měřicích přívodů.



ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodičská 675/30
198 00 Praha 9

Tel: +420 - 281 040 200
Fax: +420 - 281 040 299
e-mail: orbit@merret.cz
www.orbit.merret.cz



1.	Obsah	3
2.	Popis přístroje	4
3.	Připojení přístroje	6
4.	Nastavení přístroje	8
	Symboly použité v návodu	10
	Nastavení DT a znaménka (-)	10
	Funkce tlačítek	11
	Nastavení/povolení položek do "USER" menu	11
5.	Nastavení "LIGHT" menu	12
5.0	Popis "LIGHT" menu	12
Nastavení vstupu - Typ "DC"	16	
Nastavení vstupu - Typ "PM"	18	
Nastavení vstupu - Typ "DU"	20	
Nastavení vstupu - Typ "OHM"	22	
Nastavení vstupu - Typ "RTD - Pt"	24	
Nastavení vstupu - Typ "RTD - Ni"	26	
Nastavení vstupu - Typ "T/C"	28	
Nastavení limit	30	
Nastavení analogového výstupu	32	
Nastavení bargrafu	34	
Volba typu menu (LIGHT/PROFI)	36	
Obnova výrobniho nastavení	36	
Kalibrace vstupního rozsahu (DU)	37	
Volba jazykové verze menu přístroje	38	
Nastavení nového přístupového hesla	38	
Identifikace přístroje	39	
6.	Nastavení "PROFI" menu	40
6.0	Popis "PROFI" menu	40
6.1	"PROFI" menu - VSTUP	
6.1.1	Nulování vnitřních hodnot	42
6.1.2	Nastavení měřičího typu, rozsahu, posunu, kompenzace a rychlosti měření	43
6.1.3	Nastavení hodin reálného času	49
6.1.4	Volba funkcí externích ovládacích vstupů	49
6.1.5	Volba doplňkových funkcí tlačítek	50
6.2	"PROFI" menu - KANALY	
6.2.1	Nastavení parametrů pro měření (zobrazení, filtry, dlečka, popis)	54
6.2.2	Nastavení matematických funkcí	58
6.2.3	Volba vyhodnocení min/max. hodnoty	60
6.3	"PROFI" menu - VÝSTUP	
6.3.1	Volba záznamu dat do paměti přístroje	62
6.3.2	Nastavení limit	64
6.3.3	Volba datového výstupu	66
6.3.4	Nastavení analogového výstupu	67
6.3.5	Volba zobrazení a jasu displeje	69
6.3.6	Nastavení bargrafu	70
6.4	"PROFI" menu - SERVIS	
6.4.1	Volba programovacího módu „LIGHT“/„PROFI“	74
6.4.2	Obnova výrobniho nastavení	75
6.4.3	Kalibrace vstupního rozsahu (DU)	75
6.4.4	Volba jazykové verze menu přístroje	76
6.4.5	Nastavení nového přístupového hesla	76
6.4.6	Identifikace přístroje	76
7.	Nastavení položek do "USER" menu	78
7.0	Konfigurace "USER" menu	78
8.	Metoda měření studeného konce	80
9.	Datový protokol	81
10.	Chybová hlášení	82
11.	Tabulka znaků	83
12.	Technická data	84
13.	Rozměry a montáž přístroje	86
14.	Záruční list	87

2.1

POPIS

Modelová řada OMB 402 jsou 4 místné panelové programovatelné sloupcové zobrazovače navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. V nabídce jsou dvě verze UNI a PWR.

Typ OMB 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 7 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM).

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s více kanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Přístroj OMB 402 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích

typ UNI

DC: 0...60/150/300/1200 mV

PM: 0...5 mA/0...20 mA/4...20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V

OHM: 0...100 Ω/0...1 kΩ/0...10 kΩ/0...100 kΩ

RTD-Pr: Pt 100/Pt 500/Pt 1000

RTD-Ni: Ni 1 000/Ni 10 000

T/C: J/K/T/E/B/S/R/N

DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω)

typ UNI, rozšíření A

DC: 0...1 A/0...5 A/±30 V/±120 V/±500 V

typ UNI, rozšíření B (rozšíření o další 3 vstupy)

PM: 3x 0...5 mA/0...20 mA/4...20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V

PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ

Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu

Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou

Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0...20 mA > 0...850,0

Zobrazení: 30 LED, tříbarevné + 4-ti místný displej -9999...9999 (-99999...999999)

KOMPENZACE

Vedení (RTD, OHM): v menu lze provést kompenzaci pro 2-drátové připojení

Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřící hlavici)

St. konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)

LINEARIZACE

Linearizace:^{*} lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)

DIGITÁLNÍ FILTRY

Plovoucí průměr: z 2...30 měření

Exponenciální průměr: z 2...100 měření

Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej

MATEMATICKÉ FUNKCE

Min./max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření

Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu

Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota

Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina, sin x

^{*}jen pro typ DC, PM, DU

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ

Lock:	blokování tlačítka
Hold:	blokování displeje/přístroje
Táry:	aktivace táry/nulování táry
Nulování MM:	nulování min/max hodnoty
Paměť:	ukládání dat do paměti přístroje

2.2

Ovládání

Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

LIGHT	Jednoduché programovací menu
	- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem
PROFI	Kompletní programovací menu
	- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem
USER	Uživatelské programovací menu
	- může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit)
	- přístup je bez hesla

Všechny programovatelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).



Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program je volně dostupný (www.orbit.merret.cz) a jediným požadavkem je zakoupení OML kabelu pro propojení přístroje s PC. Vyrábí se ve verzi RS 232 i USB a je kompatibilní se všemi přístroji ORBIT MERRET. Další možnosti připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Program OM LINK ve verzi „Basic“ Vám umožní připojení jednoho přístroje s možností vizualizace a archivace v PC. Verze OM Link „Standard“ nemá žádné omezení počtu připojených přístrojů.

2.3

Rozšíření

Pomocné napětí je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené.

Komparátory jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity mají nastavitelnou hysterese v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0...99,9 s. Dosažení nastavených mezd je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.

Datové výstupy jsou pro svou rychlosť a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídicích systémů. V nabídce je izolovaná RS 232 a RS 485 s ASCII nebo DIN Messbus protokolem.

Analogové výstupy najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu.

Záznam naměřených hodnot je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do 8 000 záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až 250 000 hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS 232/485 a OM Link.

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů.

Pokud toto není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem (svorka E).

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.

MĚŘICÍ ROZSAHY

Typ	Vstup I	Vstup U
DC	0...60/150/300/1 200 mV	
PM	0...5/20 mA/4...20 mA	±2/±5/±10/±40 V
OHM	0...0,1/1/10/100 kΩ	
RTD-Pt	Pt 100/Pt 500/ Pt 1 000	
RTD-Ni	Ni 1 000/10 000	
T/C	J/K/T/E/B/S/R/N	
DU	Lineární potenciometr (min. 500 Ω)	


ROZŠÍŘENÍ "A"

Typ	Vstup I	Vstup U
DC	0...1/5 A	±120 V/±250 V/±500 V


ROZŠÍŘENÍ "B"

Typ	Vstup 2, 3, 4/I	Vstup 2, 3, 4/U
PM	0...5/20 mA/4...20 mA	±2/±5/±10/±40 V


Option B




- VSTUP - 4/U
- VSTUP - 4/I
- VSTUP - 3/U
- VSTUP - 3/I
- GND
- VSTUP - 2/U
- VSTUP - 2/I



Option A



- VSTUP - U
- GND
- GND
- VSTUP - I



!

Pomocné napětí má minus pól společný se vstupem svorka č. 20 - GND a jeho hodnotu můžete nastavit trimrem nad svorkou č. 17

DC, PM



RTD, OHM, Ni



T/C



DU



PROFI

NASTAVENÍ

LIGHT

NASTAVENÍ

USER

NASTAVENÍ



- ▶ • Pro zkušené uživatele
- Kompletní menu přístroje
- Přístup je blokován heslem
- Možnost sestavení položek „User“ menu
- Stromová struktura menu

- ▶ • Pro zaškolené uživatele
- Pouze položky nutné k nastavení přístroje
- Přístup je blokován heslem
- Možnost sestavení položek „User“ menu
- Lineární struktura menu

- ▶ • Pro obsluhu
- Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) dle přání
- Přístup není blokován heslem
- Volba stromové (PROFI) nebo lineární (LIGHT) struktury menu

4.1

Nastavení

Přístroj se nastavuje a ovládá pěti flašátky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

LIGHT**Jednoduché programovací menu**

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem

PROFI**Kompletní programovací menu**

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem


USER**Uživatelské programovací menu**

- může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit)
- přístup je bez hesla


Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program je volně dostupný (www.orbit.merret.cz) a jediným požadavkem je zakoupení OML kabelu pro propojení přístroje s PC. Vyrábí se ve verzi RS 232 i USB a je kompatibilní s všemi přístroji ORBIT MERRET.

Další možností připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Schema zpracování měřeného signálu

Nastavení a ovládání přístroje se provádí 5-ti tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možné listovat v ovládacím menu, volit a nastavovat požadované hodnoty



Symbole použité v návodu

[DC] **[PM]**
[DU] **[OHM]** **RTD** **T/C** Označuje nastavení pro daný typ přístroje

DEF hodnoty nastavené z výroby

symbol označuje blikající číslice (symbol)

inverzní trojúhelník označuje položku, kterou lze umístit do USER menu

přerušovaná čára označuje dynamickou položku, tzn. že se zobrazí pouze v určité volbě/verzi

po stisku tlačítka nebude nastavená hodnota uložena

po stisku tlačítka bude nastavená hodnota uložena

30 pokračování na straně 30

Nastavení desetinné tečky a znaménka minus

DESETINNÁ TEČKA

Její volba v menu, při úpravě nastavovaného čísla se provede tlačítkem s přechodem za nejvyšší dekádou, kdy se rozblíží jen desetinná tečka. Umístění se provede /.

ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka míinus provedeme tlačítkem na vyšší dekádě. Při editaci položky se provede odečtení od aktuálního čísla (např.: 013 > , na řádu 100 > -87)

Funkce tlačítek

Tlačítko	Měření	Menu	Nastavení čísel/výběr
	vstup do USER menu	výstup z menu	opuštění editace
	programovatelná funkce tlačítka	návrat na předcházející úroveň	posun na vyšší dekádu
	programovatelná funkce tlačítka	posun na předchozí položku	posun směrem dolu
	programovatelná funkce tlačítka	posun na další položku	posun směrem nahoru
	programovatelná funkce tlačítka	potvrzení výběru	potvrzení nastavení/výběru
			číselná hodnota se nastaví na nulu
	vstup do LIGHT/PROFI menu		
	přímý vstup do PROFI menu		
		konfigurace položky pro "USER" menu	
		určení pořadí položek v "USER - LIGHT" menu	

Nastavení položek do „USER“ menu

- v LIGHT nebo PROFI menu
- z výroby nejsou žádné položky v USER menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem

nápis bliká - zobrazí se aktuální nastavení



2RH-R2 položka nebude v USER menu zobrazena

P0u0L položka bude v USER menu zobrazena s možností nastavení

20br-R2 položka bude v USER menu pouze zobrazena

5.0

Nastavení "LIGHT"**LIGHT****Jednoduché programovací menu**

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

NASTAVENÍ
LIGHT




- Pro zdatné uživatele
- Pouze položky nutné k nastavení přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení položek „User“ menu
- Lineární struktura menu

Přednastavení z výroby

Heslo	"0"
Menu	LIGHT
USER menu	vypnuto
Nastavení položek	DEF

142.8

 + HESLO

Přístupové heslo



Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu

 EYP RnD

Volba vstupu a rozsahu

RTD OHM

 Pr IP0J 20br.R

Volba zobrazení a připojení

T/C

 Pr IP0J EEP.5.t 20br.R

DC PM OHM DU

 A In R RnR R 20br.R RE2 L.1 RE2 L.2

Rozšíření - komparátor

 RE2 L.3 RE2 L.4

Rozšíření - Analogový výstup

 EYP Ru. A In Ru. RnR Ru.

Nastavení zobrazení bargrafu

 A In bG RnR.bG

Nastavení barvy bargrafu

 bRruR

Typ Menu

 REnU

Návrat k výrobní kalibraci

 FRl lb.

Návrat k výrobnímu nastavení

 RnB RnB

DU

 C.A In C.RnR

Kalibrace - pouze pro "DU"

Volba jazyka

 Jazyk

Nové heslo

 n.HESL.

Identifikace

 IdEnt. 0nb 402...

Návrat do měřicího režimu

142.8



HESLO



0

Zadání přístupového
hesla pro vstup do menu

HESLO

Vstup do menu přístroje

DC PM DU OHM RTD T/C

PAS = 0

- vstup do Menu je volný, po uvolnění tlačítka se automaticky přesunete na první položku menu

Nastavíme "Heslo" = 42

Příklad

PAS > 0

- vstup do Menu je blokován číselným kódem

TYP



dC

PM

OHM

RTD-Pt

RTD-Ni

TC

dU



TYP

Volba typu přístroje

- základní volba typu přístroje
- provede přednastavení **DEF** hodnot z výroby, včetně kalibrace

TYP	Menu	Typ přístroje
	DC	DC voltmetr
	PM	Monitor procesů
	OHM	Ohmmetr
	RTD-Pt	Teploměr pro snímače Pt
	RTD-Ni	Teploměr pro snímače Ni
	TC	Teploměr pro termočlánky
	DU	Zobrazovač pro lin. potenciometr

Typ "PM"

dC



PM



n0d

Příklad

Typ "DC"	16
Typ "PM"	18
Typ "DU"	20
Typ "OHM"	22
Typ "RTD-Pt"	24
Typ "RTD-Ni"	26
Typ "TC"	28

Typ "DC"



R00d Volba měřicího rozsahu přístroje

DEF = 60 mV**DEF** = Napěťový rozsah*

* platí pouze pro rozšíření A

Modus	Měřicí rozsah
60 mV	±60 mV
150 mV	±150 mV
300 mV	±300 mV
1200mV	±1,2 V
V. NAP.*	±120 V/±250 V/±500 V*
V. PR.*	0...1 A/0...5 A*

Rozsah ±150 mV

Příklad

60 nV 150 nV R00d R



Nastavení pro minimální vstupní signál



R00d Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999

- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0

Zobrazení pro 0 mV > MIN A = 0

Příklad

0 0 R00d R




NRH R Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999

- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100



20br.R Volba zobrazení desetinné tečky

DEF = 0000.oo

- zde se nastavuje umístění desetinné tečky v měřicím režimu



* následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje

Typ "PM"

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM


R0d Volba měřicího rozsahu přístroje

DEF = 4 - 20 mA

Menu	Rozsah
0-5mA	0...5 mA
0-20mA	0...20 mA
4-20mA	4...20 mA
0-2 V	±2 V
0.5 V	±5 V
0-10 V	±10 V
0-40 V	±40 V

Rozsah 0...20 mA

Příklad

4-20mA ⌂ 0-20mA ⌂ R0d R

PM PM PM PM PM PM PM PM PM



Nastavení pro minimální vstupní signál

- rozsah nastavení je -99999...99999

- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0

Příklad

Zobrazení pro 0 mA > MIN A = -25

0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10



- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu


- rozsah nastavení je -99999...99999

Zobrazení pro 20 mA > MAX A = 2500

100	100	100	100	200	200	200	400
500	500	500	500	2500	2500	2500	400

Příklad

DEF = 100



- zde se nastavuje umístění desetinné tečky v měřicím režimu

Zobrazení desetinné tečky na displeji > 00000.o

0000.oo	00000.o	0000.oo	000.ooo	00.oooo	0.ooooo	PL00.0
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Příklad

0000.oo

00000.o

000.ooo

00.oooo

0.ooooo

PL00.0

* následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje

Typ "DU"



Rin R

Nastavení pro minimální
vstupní signál

Rin R

Nastavení zobrazení
displeje pro minimální
hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999

- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0

Příklad

Zobrazení pro počátek > MIN A = 0



Rin R



Rah R

Nastavení pro maximální
vstupní signál

Rah R

Nastavení zobrazení
displeje pro maximální
hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999


- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100

Příklad

Zobrazení pro konec > MAX A = 5000





WHO
WHO
WHO
WHO
WHO
WHO
WHO
WHO
WHO
WHO

Typ "OHM"

Menu	Měřicí rozsah
100 R	0...100 Ω
1 k	0...1 kΩ
10 k	0...10 kΩ
100 k	0...100 kΩ

Rozsah 0...10 kΩ

Příklad

Pr IP0J

Menu	Připojení
2-DRAT	2-drátové
3-DRAT	3-drátové
4-DRAT	4-drátové

Příklad

Typ připojení - 3 drátové > PRIPOJ = 3-DRAT

Nastavení pro minimální vstupní signál

DEF = 0

Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...999999

Zobrazení pro 0 Ohm > MINA = 0

Příklad




ΠΛΗ. R Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999

- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje
- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100



20br. R Volba zobrazení desetinné tečky

DEF = 0000.oo

- zde se nastavuje umístění desetinné tečky v měřicím režimu



Typ "RTD-Pt"



RTD - Pt

MOD Volba měřicího rozsahu přístroje

DEF = Pt 100

MOD

Menu	Měřicí rozsah
EU-100	Pt 100 (3 850 ppm/°C)
EU-500	Pt 500 (3 850 ppm/°C)
EU-1kO	Pt 1000 (3 850 ppm/°C)
US-100	Pt 100 (3 920 ppm/°C)

Příklad

Rozsah - Pt 1000 > MOD = EU-1kO

EU-100 EU-500 EU-1kO Pt 100

Pt 100



RTD - Pt

PRIPOJ Volba typu připojení snímače

DEF = 2- DRAT

PRIPOJ


Menu	Připojení
2-DRAT	2-drátové
3-DRAT	3-drátové
4-DRAT	4-drátové

Příklad

Typ připojení - 3 drátové > PRIPOJ = 3-DRAT

2-drátové 3-drátové 20bfr.8

5



30

RTD - Ni

Typ "RTD-Ni"

RTD Volba měřicího rozsahu
přístroje**DEF** = Ni 1 000 - 5 000 ppm/°C

Menu	Měřicí rozsah
5.0-1k	Ni 1 000 (5 000 ppm/°C)
6.2-1k	Ni 1 000 (6 180 ppm/°C)
5.0-10k	Ni 10 000 (5 000 ppm/°C)
6.2-10k	Ni 10 000 (6 180 ppm/°C)

Příklad

Rozsah - Pt 1 000 > MOD = EU-1k0

EU- 100 () EU- 500 () EU- 1k0 () Pr IPQJ ()

Pr IPQJ

Pr IPQJ Volba typu připojení
snímače**DEF** = 2- DRAT

Menu	Připojení
2-DRAT	2-drátové
3-DRAT	3-drátové
4-DRAT	4-drátové

Příklad

Typ připojení - 3 drátové > PRIPOJ = 3-DRAT


2-dr Rat () 3-dr Rat () 20br.R ()

()

()

()

()



Typ "T/C"



P00 Volba typu termočlánku

- nastavení vstupního rozsahu je závislé na objednaném měřicím rozsahu

DEF = Typ "J"

MOD

Menu	Typ termočlánku
T/C B	B
T/C E	E
T/C J	J
T/C K	K
T/C N	N
T/C R	R
T/C S	S
T/C T	T

Příklad

Typ termočlánku "K"



PRIPOJ Volba typu připojení snímače

DEF = EXT. 1TC

PRIPOJ

Menu	Připojení	Ref. T/C
INT.1TC	měření st. konce na svorkách přístroje	x
INT.2TC	měření st. konce na svorkách přístroje a antisériové zapojeným ref. T/C	✓
EXT.1TC	celá soustava pracuje ve shodné a konstantní teplotě	x
EXT.2TC	s kompenzační krabici	✓

Příklad

Typ připojení - 3 drátové > PRIPOJ = EXT. 2TC



Pro typ termočlánku "B" nejsou položky "PRIPOJ" a "TEP. S.K." přístupné



Metoda a postup nastavení studených konců je popsána v samostatné kapitole na straně 74



TEP.S.K. **Nastavení teploty studeného konce** **DEF** = 23

- rozsah 0...99 °C s kompenzační krabicí

Nastavení teploty studeného konce > TEP.S.K. = 35 **Příklad**

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20br.R



20br.R **Volba zobrazení desetinné tečky** **DEF** = 00000.o

- zde se nastavuje umístění desetinné tečky v měřicím režimu

Zobrazení desetinné tečky na displeji > 000000 **Příklad**

000000.o 000000 DEF * následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje



Zobrazí se pouze s rozšířením v Komparátoří



Položky pro "Limity" a "Analogový výstup" jsou přístupné pouze pokud je přístroj obsahuje.



NEE2 L3 Nastavení meze pro limitu 3

- rozsah nastavení je -99999...99999
- přednastavení "Hystreze"=0 "Zpoždění"=0

Nastavení limity 3 > MEZ L3 = 85

Příklad

85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

DEF = 80



NEE2 L4 Nastavení meze pro limitu 4

- rozsah nastavení je -99999...99999
- přednastavení "Hystreze"=0 "Zpoždění"=0


Nastavení limity 4 > MEZ L4 = 103

Příklad

80	81	82	83	83	83	83	93
03	003	103	103	103	103	103	103

DEF = 80

* následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje



Zobrazí se pouze s rozšířením v Analogový výstup

TYP Ru. Volba typu analogového výstupu

Menu	Rozsah	Popis
0-20mA	0...20 mA	
E 4-20mA	4...20 mA	s indikací chybového hlášení (<3,6 mA)
4-20mA	4...20 mA	
0-5mA	0...5 mA	
0-2 V	0...2 V	
0-5 V	0...5 V	
0-10 V	0...10 V	

DEF = 4...20 mA

Typ analogového výstupu - 0...10 V > TYP AV. = U 10

Příklad

0-20mA 0-5mA 0-2V 0-5V 0-10V



R in Ru. Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

DEF = 0

- rozsah nastavení je -99999...99999


Hodnota displeje pro počátek rozsahu AV > MIN AV. = 0

Příklad

0-20mA 0-5mA 0-2V 0-5V 0-10V

!

Položky pro "Limity" a "Analogový výstup" jsou přístupné pouze pokud je přístroj obsahuje.



Zobrazí se pouze s rozšířením > **Analogový výstup**



In bG Nastavení zobrazení
bargrafo pro minimální
hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999

DEF = 0

Zobrazení pro počátek > MIN BG. = 0

Příklad



InH bG Nastavení zobrazení
bargrafo pro maximální
hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999

DEF = 100

Zobrazení pro konec > MAX BG. = 5000

Příklad





bRuR Volba barvy bargrafu

- zde se nastavuje barva pro bargraf v základním modu "Sloupec"

- pro jiné pracovní módy bargrafu je nutné přepnouti do "PROFI" menu

DEF = Zelená

Volba barvy bargrafu > Oranžová

Příklad

CEEuEn 2ELEnR OrAn2 OrAn2 fEnU





nEnU Volba typu menu LIGHT/PROFI

LIGHT > menu LIGHT, jednoduché menu, které obsahuje pouze nejnutnější položky potřebné pro nastavení přístroje
> lineární struktura menu

PROFI > menu PROFI, kompletní menu pro nastavení celého přístroje
> stromová struktura menu

DEF = LIGHT

Příklad

Menu LIGHT > MENU = LIGHT

LIGHT **HRL Ib.**



HRL Ib. Návrat k výrobní kalibraci přístroje


- v případě chybné kalibrace je možný návrat k výrobní kalibraci

- Před provedením změn budete vyzváni k potvrzení Vaši volby (ANO)

Příklad

Obnova výrobní kalibrace > KALIB.

HRL Ib. **Ano** **nRSkRu**



nRSkRu Návrat k výrobnímu nastavení přístroje

- v případě chybného nastavení je možný návrat k výrobnímu nastavení.

- Před provedením změn budete vyzváni k potvrzení Vaši volby (ANO)
- načtení základního nastavení položek v menu (DEF)


Příklad

Obnova výrobního nastavení > NASTAV

nRSkRu **Ano** **Jazyk**

* následující položka menu je závislá dle typu přístroje, pro typ "DU" > "K. MIN"

Typ "DC"		36
Typ "PM"		36
Typ "DU"		35
Typ "OHM"		36
Typ "RTD-Pi"		36
Typ "RTD-Ni"		36
Typ "T/C"		36



F.RIn Kalibrace vstupního
rozsahu - běžec
potenciometru v počáteční poloze

Pouze pro typ "DU"


- před potvrzením blíkajícího nápisu "YES"
musí být jezdec potenciometru v dané
klidové poloze

Kalibrace počátku rozsahu > K. MIN

Příklad

RnD

F.RRH



F.RRH Kalibrace vstupního
rozsahu - běžec
potenciometru v koncové poloze

Pouze pro typ "DU"


- před potvrzením blíkajícího nápisu "YES"
musí být jezdec potenciometru v dané
klidové poloze

Kalibrace konce rozsahu > K. MAX

Příklad

RnD

JR2YF



Volba jazyka v menu přístroje

- volba jazykové verze menu přístroje

DEF = CESKY

Příklad

Volba jazyka - ANGLICKY > JAZYK - ANGLIC

CESKY **RUSKI** **n. HESL.**



Nastavení nového přístupového hesla

- vstupní heslo pro menu LIGHT/PROFI
- rozsah číselného kódu 0...9999


DEF = 0

Příklad

Nové heslo - 341 > N.HESL. = 341

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	041	141	241	341	441	541	641	741	841

IdEnt.



PROFI**Kompletní programovací menu**

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem
- určené pro zkušené uživatele
- z výroby je přednastaveno **LIGHT** menu

NASTAVENÍ PROFIL



- Pro zkušené uživatele
- Kompletní menu přístroje
- Přístup je blokován heslem
- Možnost sestavení „User“ menu
- Stromová struktura menu

Přepnutí do "PROFI" menu


- dočasné přepnutí do **PROFI** menu, které je vhodné k editaci několika málo položek
- po opuštění **PROFI** menu se přístroj automaticky přepne do **LIGHT** menu
- přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce N. HESL. =0)



- vstup do **LIGHT** menu a přechod na položku „MENU“ s následnou volbou „PROFI“ a potvrzením
- po opětovném vstupu do menu je aktivní typ **PROFI**
- přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce N. HESL. =0)

6.1

Nastavení "PROFI" - VSTUP



V tomto menu se nastavují základní parametry přístroje

nUL0u. Nulování vnitřních hodnot

nOnFIG Volba měřicího rozsahu a parametrů měření


nHdIny Nastavení data a času pro rozšíření s RTC

EHt.uS. Nastavení funkcí externích vstupů

nLRAuES. Přiřazení dalších funkcí tlačítkům na přístroji

6.1.1

Nulování vnitřních hodnot



nUL0u. Nulování vnitřních hodnot

n. tRrU Nulování týry

n. nR Nulování min/max hodnoty

- nulování paměti pro ukládání minimální a maximální hodnoty dosažené po dobu měření

n. PRn. Nulování paměti přístroje

- nulování paměti s údaji naměřenými v režimu "FAST" nebo "RTC"
- není ve standardním vybavení přístroje

6.1.2a Volba rychlosti měření

↑ ↓ ← →

<i>uStupy</i>	<i>nUL0u.</i>	<i>NErrS</i>	40.0
<i>FRnRLY</i>	<i>FOnF IG</i>	<i>tYP</i>	20.0
<i>uYSUP</i>	<i>HODIny</i>	<i>nD</i>	10.0
<i>SEruIS</i>	<i>Eh. uS.</i>	<i>Pr IP0J</i>	5.0
DEF			
<i>FLRuES</i>	<i>tEP.S.t.</i>	<i>rtd-Pt</i>	2.0
	<i>P05Un</i>	<i>rtd-ni</i>	1.0
	<i>uEdEn</i>	<i>tC</i>	0.5
		<i>dU</i>	0.2
			0.1

↑ ↓ ← →

<i>NErrS</i>		Volba rychlosti měření
40.0		Rychlos - 40,0 měření/s
20.0		Rychlos - 20,0 měření/s
10.0		Rychlos - 10,0 měření/s
5.0		Rychlos - 5,0 měření/s
2.0		Rychlos - 2,0 měření/s
1.0		Rychlos - 1,0 měření/s
0.5		Rychlos - 0,5 měření/s
0.2		Rychlos - 0,2 měření/s
0.1		Rychlos - 0,1 měření/s

6.1.2b Volba typu „přístroje“


↑ ↓ ← →


<i>uStupy</i>	<i>nUL0u.</i>	<i>NErrS</i>	<i>dC</i>
<i>FRnRLY</i>	<i>FOnF IG</i>	<i>tYP</i>	<i>Pn</i>
<i>uYSUP</i>	<i>HODIny</i>	<i>nD</i>	<i>Ohm</i>
<i>SEruIS</i>	<i>Eh. uS.</i>	<i>Pr IP0J</i>	<i>rtd-Pt</i>
DEF			
<i>FLRuES</i>	<i>tEP.S.t.</i>	<i>rtd-ni</i>	
	<i>P05Un</i>	<i>tC</i>	
	<i>uEdEn</i>	<i>dU</i>	

↑ ↓ ← →

<i>tYP</i>		Volba typu „přístroje“
- na volbu konkrétního typu „přístroje“ jsou vázány příslušné dynamické položky		
	<i>dC</i>	DC voltmetr
	<i>Pn</i>	Monitor procesů
	<i>Ohm</i>	Ohmmetr
	<i>rtd-Pt</i>	Teploměr pro Pt xxx
	<i>rtd-ni</i>	Teploměr pro Ni xxxx
	<i>tC</i>	Teploměr pro termočlánky
	<i>dU</i>	Zobrazovač pro lineární potenciometry

1428 + HESLO 0 Přístupové heslo






Při prodlevě delší než 60 s v programovací režimu automaticky píerouši a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu

6.1.2c

Volba měřicího rozsahu



Volba měřicího rozsahu přístroje

Menu	Měřicí rozsah
60 mV	±60 mV
150 mV	±150 mV
300 mV	±300 mV
1200mV	±1,2 V
V. NAP.	±120 V/±250 V/±500 V*
V. PR.	0...1 A/0...5 A*

*platí pouze pro rozšíření „A“

Menu	Rozsah
0,5mA	0...5 mA
0,20mA	0...20 mA
4,20mA	4...20 mA
0,2 V	±2 V
0,5 V	±5 V
0-10 V	±10 V
0-40 V	±40 V

Menu	Měřicí rozsah
100 R	0...100 Ω
1 k	0...1 kΩ
10 k	0...10 kΩ
100 k	0...100 kΩ



Menu	Měřicí rozsah
EU-100	Pt 100 (3 850 ppm/°C)
EU-500	Pt 500 (3 850 ppm/°C)
EU-1k	Pt 1000 (3 850 ppm/°C)
US-100	Pt 100 (3 920 ppm/°C)

Menu	Měřicí rozsah
5,0-1k	Ni 1 000 (5 000 ppm/°C)
6,2-1k	Ni 1 000 (6 180 ppm/°C)
5,0-10k	Ni 10 000 (5 000 ppm/°C)
6,2-10k	Ni 10 000 (6 180 ppm/°C)

Menu	Typ termočlánku
T/C B	B
T/C E	E
T/C J	J
T/C K	K
T/C N	N
T/C R	R
T/C S	S
T/C T	T

6.1.2d Volba typu připojení snímače

RTD OHM T/C



Volba typu připojení snímače

RTD OHM

- 2-drRt** 2-drátové připojení
- 3-drRt** 3-drátové připojení
- 4-drRt** 4-drátové připojení

T/C

- Int. tC** Měření bez referenčního termočlánku
- měření studeného konce na svorkách přístroje
- Int. 2tC** Měření s referenčním termočlánkem
- měření studeného konce na svorkách přístroje s antisériově zapojeným referenčním termočlánkem
- EHt. tC** Měření bez referenčního termočlánku
- celá měřicí soustava pracuje ve shodné a konstantní teplotě
- EHt. 2tC** Měření s referenčním termočlánkem
- při použití kompenzační krabice

!


Metoda a postup nastavení studených konců je popsána v samostatné kapitole na straně 80

!

Pro typ termočlánku "B" nejsou položky "PRIPOJ" a "TEP.S.K." přístupné

6.1.2e Nastavení teploty studeného konce

TC




tEP.S.f. Nastavení teploty studeného konce

- rozsah 0...99 °C s kompenzační krabicí
- **DEF** = 23 °C

6.1.2f Kompenzace 2-drátového vedení

RTD OHM




POSUn Posunutí počátku měřicího rozsahu

- v případech, kdy je nutné posunout počátek rozsahu o danou hodnotu, např. při použití snímače v měřící hlavici
- zadává se přímo v Ohm (0...9999)
- **DEF** = 0

6.1.2g Kompenzace 2-drátového vedení

RTD OHM




uEdEnI Kompenzace 2-drátového vedení

- pro správnost měření je nutné vždy při 2-drátovém připojení provést kompenzaci vedení
- před potvrzením výzvy na displeji „ANO“ je nutné nahradit snímač, na konci vedení zkratem
- **DEF** = 0

6.1.3

Nastavení hodin reálného času




HODInY Nastavení hodin reálného času (RTC)

ERS Nastavení času
- formát 23.59.59

dRtUn Nastavení datumu
- formát DD.MM.RR

6.1.4a Volba funkce externího vstupu



EHT. 1 Volba funkce externího vstupu

uYPrnUt Vstup je vypnutý

HOLD Aktivace funkce HOLD

bLoK.t. Blokování tlačítek na přístroji

tArR Aktivace Táry

nUL. nA Nulování min/max hodnoty

nUL. tAr. Nulování táry


b. HESL. Aktivace blokování přístupu do programovacího menu LIGHT/PROFI

uL02 It Aktivace záznamu naměřených dat do paměti přístroje (není ve standardní výbavě)

- **DEF** EXT. 1 > HOLD
- **DEF** EXT. 2 > BLOK. K.
- **DEF** EXT. 3 > TARA

Postup nastavení je shodný i pro EXT. 2 a EXT. 3

6.1.4b Volba funkce "HOLD"

*n.HOLD*

Volba funkce "HOLD"

dISPL.

"HOLD" blokuje pouze hodnotu na displeji

dIS,4Ru.

"HOLD" blokuje hodnotu na displeji a analogovém výstupu


d,4Ru,4L.

"HOLD" blokuje hodnotu na displeji, analogovém výstupu a vyhodnocení limit

uSE

"HOLD" blokuje celý přístroj

6.1.5a Volitelné doplňkové funkce tlačítek

*Fn, LE*

Přiřazení dalších funkcí na tlačítka přístroje

- „Fn. LE.“ > výkonné funkce
- „DOC. LE.“ > dočasné zobrazení vybraných hodnot
- „MNU. LE.“ > přímý přístup do menu na vybranou položku

2Fn R2

Tlačítko je bez další funkce

nUL, nFn

Nulování min/max hodnoty

nUL, ER

Nulování tárky

nEnU

Přímý přístup do menu na vybranou položku

- po políčení této volby se v nadřazené úrovni menu zobrazí položka „MENU“, kde provedete požadovaný výběr

dOC, H

Dočasné zobrazení vybraných hodnot

- po políčení této volby se v nadřazené úrovni menu zobrazí položka „DOC. LE.“, kde provedete požadovaný výběr

FnRnES

Aktivace funkce tára




Přednastavené hodnoty tlačítek **DEF**:

LEFT	Zobraz Táru
UP	Zobraz Max. hodnotu
DOWN	Zobraz Min. hodnotu
ENTER	bez funkce



Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

6.1.5b Volitelné doplňkové funkce tlačítek - Dočasné zobrazení


**Dočasné zobrazení vybrané položky**

- "Dočasné" zobrazení vybrané hodnoty je na displeji po dobu stisku tlačítka
- "Dočasné" zobrazení lze přepnout na trvalé, stiskem **⊕** + "Zvolené tlačítko", toto je platné do stisku libovolného tlačítka
- 2RtR2** Dočasné zobrazení je vypnuto
- Fn R** Dočasné zobrazení hodnoty "Kanál A"
- F IL A** Dočasné zobrazení hodnoty "Kanál A" po zpracování digitálních filtrů
- NRt Fn** Dočasné zobrazení hodnoty "Matematické funkce"
- R IN** Dočasné zobrazení hodnoty "Min. hodnoty"
- NRH** Dočasné zobrazení hodnoty "Max. hodnoty"
- L IN 1** Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 1"
- L IN 2** Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 2"
- L IN 3** Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 3"
- L IN 4** Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 4"
- CAS** Dočasné zobrazení hodnoty "CAS"
- dRtUN** Dočasné zobrazení hodnoty "DATUM"
- tRrA** Dočasné zobrazení hodnoty "TARA"
- P.tRrA** Dočasné zobrazení hodnoty "P. TARA"
- St. tDn.** Dočasné zobrazení hodnoty "ST. KON"

!

Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

6.1.5c Volitelné doplňkové funkce tlačítka - Přímý přístup na položku



Fn LINE

Přiřazení přístupu na vybranou položku menu


- ↵ Přímý přístup na položku "LIM 1"
- ↵ Přímý přístup na položku "LIM 2"
- ↵ Přímý přístup na položku "LIM 3"
- ↵ Přímý přístup na položku "LIM 4"



Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

6.2

Nastavení "PROFI" - KANALY



V tomto menu se nastavují parametry vstupní části přístroje

Frn.R

Nastavení parametrů měřicího "Kanálu"

FrF.Fn


Nastavení parametrů matematických funkcí

nIn.RRH

Volba vstupu pro vyhodnocení Min/max hodnoty

6.2.1a Zobrazení na displeji

DC PM DU OHM



nRSE.R

Nastavení zobrazení na displeji

nIn.R

Nastavení zobrazení displeje pro minimálního hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999
- **DEF** = 0


nRH.R

Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...99999
- **DEF** = 100

6.2.1b Nastavení pevné tary

DC PM DU OHM




PtER.R

Nastavení hodnoty "Pevné tary"

- nastavení je určené pro případ, kdy je nutné pevně posunout počátek rozsahu o známou velikost
- při nastavení (Pt.TAR.A > 0) svítí na displeji symbol "T"
- rozsah nastavení je 0...99999
- **DEF** = 0

6.2.1c Digitální filtry


NoD.F.R. Volba digitálních filtrov

- někdy je vhodné pro lepší uživatelské zobrazení udaje na displeji jej vhodně matematicky upravit, a k tomu lze využít následující filtrov

2RaR2 Filtry jsou vypnuty

PrUnEr Průměrování měřené hodnoty

- aritmetický průměr z daného počtu („KON.F. A.“) naměřených hodnot
- rozsah 2...100

PL0u0U. Volba plovoucího filtrov

- plovoucí aritmetický průměr z daného počtu („KON.F. A.“) naměřených hodnot a aktualizací s každou naměřenou hodnotou
- rozsah 2...30

EHP0n. Volba exponenciálního filtrov

- integrační filtr prvního rádu s časovou konstantou („KON.F. A.“) měření
- rozsah 2...100


2Ra0fr. Zaokrouhlení měřené hodnoty

- zadává se libovolným číslem, které určuje krok zobrazení
(např: „KON.F. A.“=2,5 > displej 0, 2,5, 5,...)

fOn.F.R. Nastavení konstanty

- tato položka menu se zobrazí vždy po zvolení konkrétního typu filtrov
- **DEF** = 2

6.2.1d Formát zobrazení - umístění desetinné tečky



20br.R Volba umístění desetinné tečky

- přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „PLOV. T.“

000000.

Nastavení DT - XXXXX.

00000.0

Nastavení DT - XXXX.x

- **DEF > RTD T/C**

0000.00

Nastavení DT - XXX.XXX

- **DEF > DC PM DU OHM**

000.000

Nastavení DT - XXX.xxx

00.0000

Nastavení DT - XX.xxxxx


0.00000

Nastavení DT - X.xxxxxx

PL0u.t

Plovoucí desetinná tečka

6.2.1e Zobrazení popisu - měřicích jednotek



POP.R Nastavení zobrazení popisu pro "Kanal A"

- zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) o dva znaky pro zobrazení popisu

- popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu 0...95

- popis se ruší zadáním kódu 00


- **RTD T/C DEF = °C**

- **DC PM DU OHM DEF = nic**

!

Tabulka znaků je na straně 83

6.2.1f Volba ukládání dat do paměti přístroje




UL02 R Volba ukládání dat do paměti přístroje

- volbou v této položce povolujete zápis hodnoty do paměti přístroje
- další nastavení v položce "VYSTUP > PAMET" (není ve standardní výbavě)

RnD	Naměřená data se ukládají do paměti
nE	Naměřená data se neukládají

6.2.2a Matematické funkce



NASTAVENÍ Volby matematických funkcí

uYPrnUt. Matematické funkce jsou vypnuté

P0L ln Polynom

$$Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + Dx^2 + Ex + F$$

lP0L $1/x$

$$\frac{A}{x^3} + \frac{B}{x^4} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^2} + \frac{E}{x} + F$$

LOGR. Logaritmus

$$A \times \ln\left(\frac{Bx + C}{Dx + E}\right) + F$$

EHP0n. Exponenciál

$$A \times e^{\left(\frac{Bx + C}{Dx + E}\right)} + F$$

n0CnInR Mocnina

$$A \times (Bx + C)^{(Dx + E)} + F$$

OdR0C. Odmocnina

$$A \times \sqrt{\frac{Bx + C}{Dx + E}} + F$$


SinH Sin x

$$A \sin^5 x + B \sin^4 x + C \sin^3 x + D \sin^2 x + E \sin x + F$$

F0n. - Nastavení konstant pro výpočet mat. funkcí

- toto menu se zobrazí po volbě dané matematické funkce

6.2.2b Matematické funkce - desetinná tečka



20br. n.

Volba umístění desetinné tečky

- přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „PLOV. T.“

000000.

Nastavení DT - XXXXX.

00000.o

Nastavení DT - XXXXX.x

0000.oo

Nastavení DT - XXX.xx

000.ooo

Nastavení DT - XXX.xxx

00.oooo

Nastavení DT - XX.xxxx

0.ooooo


Nastavení DT - X.xxxxx

PL0u.t.

Plovoucí desetinná tečka

- DEF

6.2.2c Matematické funkce - měřicí jednotky



POP. n.


Nastavení zobrazení popisu pro "MAT. FN"

- zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) o dva znaky pro zobrazení popisu
- popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu 0...95
- popis se ruší zadáním kódu 00
- **DEF** = bez popisu

!

Tabulka znaků je na straně 83

6.2.2d Volba ukládání dat do paměti přístroje



 UL02.R. Volba ukládání dat do paměti přístroje

- volbou v této položce povolujete zápis hodnoty do paměti přístroje
- další nastavení v položce "VYSTUP > PAMET" (není ve standardní výbavě)

RnD Naměřená data se ukládají do paměti

nE Naměřená data se neukládají

6.2.3 Volba vyhodnocení min/max hodnoty


 uSt R.R. Volba vyhodnocení min/max hodnoty

- volba hodnoty, z které se bude vypočítávat min/max hodnota

2RtR2 Vyhodnocení min/max hodnoty je vypnuté


Frn.R Z "Kanálu A"

FIL.R Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem

nRtFn. Z "Matematické funkce"

6.3


Nastavení „PROFI“ - VÝSTUPY



V tomto menu se nastavují parametry výstupních signálů přístroje

- PRNEt** Nastavení záznamu dat do paměti
- LInIty** Nastavení typu a parametrů limit
- dRER** Nastavení typu a parametrů datového výstupu
- RnRLG** Nastavení typu a parametrů analogového výstupu
- dISP** Nastavení zobrazení a jasu displeje
- bRrGr.** Nastavení zobrazení a jasu sloupcového zobrazovače


6.3.1a Volba režimu záznamu dat do paměti přístroje


PrEPIS Volba režimu záznamu dat

- volba režimu při zaplnění paměti přístroje

- nE** Přepis hodnot je zakázán
- An0** Přepis hodnot je povolen, nejstarší se přepisují nejnovějšími

6.3.1b Nastavení záznamu dat do paměti přístroje - RTC



StRrt Start záznamu dat do paměti přístroje

- formát času HH.MM.SS

StOP Stop záznamu dat do paměti přístroje

- formát času HH.MM.SS


PERIOD Perioda záznamu dat do paměti přístroje

- určuje periodu s jakou bude hodnota zapisována v intervalu ohrazeném časem zadáným v položkách START a STOP, a platí pro jeden den, s tím, že platí i pro každý následující den bez omezení

- formát času HH.MM.SS

- položka se nezobrazí pokud je zvoleno v menu (VSTUP>POM.VST) "ULOZIT"

6.3.1b Nastavení záznamu dat do paměti přístroje - FAST



StRrt Start záznamu dat do paměti přístroje

- formát času HH.MM.SS

StOP Stop záznamu dat do paměti přístroje

- formát času HH.MM.SS

SPUSk Volba zápisu do paměti (režim FAST)

- interval, kdy může být hodnota zapisována je určený časem zadáným v položkách START a STOP, a platí pro jeden den, s tím, že platí i pro každý následující den bez omezení

- zápis dat do paměti přístroje se řídí následující volbou, která určí kolik procent paměti se rezervuje po záznam před spuštěním trigovacího impulu

- spouštění je na ext. vstup nebo tlačítko


10% Rezervace 10 % paměti před spuštěním zápisu

50% Rezervace 50 % paměti před spuštěním zápisu

90% Rezervace 90 % paměti před spuštěním zápisu

CYKL Po spuštění zápisu se paměť cyklicky přepisuje

6.3.2a Volba vstupu pro vyhodnocení limit



! Volba vyhodnocení limit

- volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limity

2Ain-A2 Vyhodnocení limity je vypnuto

2Ain.R Z "Kanálu A"

FIL.A Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem

FIL.R Z "Matematické funkce"


MIN Z "Min. hodnoty"

MAX Z "Max. hodnoty"



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

6.3.2b Volba typu limit



! Volba typu limit

- HYSTEREZE Limita je v režimu "Mez, hysterese, zpoždění"
- pro tento režim se zadávají parametry "MEZ. L." při které limita bude reagovat, "HYS. L." pásmo hysterese okolo meze (MEZ $\pm 1/2$ HYS) a čas "CAS. L." určující zpoždění sepnutí relé

Od-d0 Okénková limita

- pro tento režim se zadávají parametry pro interval "ZAP. L." sepnutí a "VYP. L." vypnutí relé


dRUL Dávková limita (periodická)

- pro tento režim se zadávají parametry "PER. L." určující hodnotu meze i její násobky při kterých je výstup aktivní a "CAS. L." udávající dobu po kterou je výstup aktivní



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

6.3.2c Volba typu výstupu



TYP L1 Volba typu výstupu


SPInRC Výstup při splnění podmínky sepnutí

rD2PIn Výstup při splnění podmínky rozepnutí



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

6.3.2d Nastavení hodnot pro vyhodnocení mezí



Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

REZ L1 Nastavení meze sepnutí

- pro typ "HYSTER"

HYS. L1 Nastavení hysterese

- pro typ "HYSTER"
- udává pásmo okolo meze (na obě strany, MEZ. $\pm 1/2$ HYS.)

2RP. L1 Nastavené počátku intervalu sepnutí limity

- pro typ "OD-DO"

uYPL. L1 Nastavení konce intervalu sepnutí limity

- pro typ "OD-DO"


PER. L1 Nastavení periody sepnutí limity

- pro typ "DAVKA"

EAS. L1 Nastavení časového sepnutí limity


- pro typ "HYSTER" a "DAVKA"

6.3.3a Volba přenosové rychlosti datového výstupu





bRUD Volba rychlosti datového výstupu	
600	Rychlos - 600 Baud
1200	Rychlos - 1 200 Baud
2400	Rychlos - 2 400 Baud
4800	Rychlos - 4 800 Baud
9600	Rychlos - 9 600 Baud
19200	Rychlos - 19 200 Baud
38400	Rychlos - 38 400 Baud
57600	Rychlos - 57 600 Baud
115200	Rychlos - 115 200 Baud
230400	Rychlos - 230 400 Baud

6.3.3b Nastavení adresy přístroje





AdrE5A Nastavení adresy přístroje	
- nastavení v rozsahu 0...31	
- DEF = 00	


6.3.3c Volba protokolu datového výstupu



6.3.4a Volba vstupu pro analogový výstup




6.3.4b Volba typu analogového výstupu




TYP Ru.		Volba typu analogového výstupu
0-20mA		Typ - 0...20 mA
E 4-20		Typ - 4...20 mA - s indikací chybového hlášení (< 3,0 mA)
4-20mA		Typ - 4...20 mA
0-5mA		Typ - 0...5 mA
0-2V		Typ - 0...2 V
0-5V		Typ - 0...5 V
0-10V		Typ - 0...10 V

6.3.4c Nastavení rozsahu analogového výstupu



AnALOG		Nastavení rozsahu analogového výstupu
-		analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údajů na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadit libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu
		Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu
-		rozsah nastavení je -99999...99999
-	DEF	= 0
		Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu
-		rozsah nastavení je -99999...99999
-	DEF	= 100


6.3.5c Volba vstupu pro zobrazení displeje



Volba zobrazení na displeji

- volba hodnoty, která se bude zobrazovat na displeji přístroje
- FIL.R** Z "Kanálu A"
- MAT.Fn.** Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem
- MIN.** Z "Matematické funkce"
- MAX.** Z "Min. hodnoty"
- MAX.** Z "Max. hodnoty"


6.3.5b Volba jasu displeje



Volba jasu displeje

- volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje
- 0'** Displej je vypnutý
- 25'** Jas displeje - 25 %
- 50'** Jas displeje - 50 %
- 75'** Jas displeje - 75 %
- 100'** Jas displeje - 100 %

6.3.6a Bargraf - Volba vstupu pro zobrazení

 **uSt. bG.****Volba vyhodnocení bargrafu**

- volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat analogový výstup

2RAZ

Vyhodnocení analogu je vypnuté

FRn. R

Z "Kanál A"

FIL. R

Z "Kanál A" po úpravě digitálním filtrem

ARAE. Fn.

Z "Matematické funkce"


A1n

Z "Min. hodnoty"

RAH

Z "Max. hodnoty"

6.3.6b Bargraf - Volba zobrazovacího módu

 **A0d bG.****Volba zobrazovacího módu pro bargraf****SL0UP**

Sloupcové zobrazení

- na displeji se zobrazuje sloupec v jedné barvě

b0d0uY

Bodové zobrazení

- na displeji se zobrazuje jeden bod v jedné barvě

3 bRr.

Sloupcové zobrazení 3-barevné

- změnu barvy určují nastavené meze (BARVY > PASMO)

- při překročení meze se mění barva celého displeje, tzn. na displeji svítí vždy pouze sloupec jedné barvy


3 PRS.

Sloupcové zobrazení 3-barevné, kaskáda

- změnu barvy určují nastavené meze (BARVY > PASMO)

- při překročení meze se mění barva dané části displeje, tzn. na displeji mohou svítit až tři barvy současně

6.3.6c Bargraf - Nastavení rozsahu zobrazení



bRGr. Nastavení rozsahu zobrazení bargrafu

- nastavení je shodné jako nastavení zobrazení hlavního displeje


RIn bG. Nastavení zobrazení bargrafu pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...999999
- **DEF** = 0

RAAH bG. Nastavení zobrazení bargrafu pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je -99999...999999
- **DEF** = 100

6.3.6d Bargraf - Nastavení barvy



bRruR Volba barvy bargrafu


- položka "BARVA" se zobrazuje pouze při zvoleném módu ("BARGR. > MOD. BG.") "SLOUP," nebo "BODOVY"

CEruEn. Červená barva

ZELEnR Zelená barva

OrAnz Oranžová barva

6.3.6e Bargraf - Nastavení barvy



PASn. 0 Volba barvy bargrafu

- položka "BARVY" se zobrazuje pouze při zvoleném módu ("BARGR. > MOD. BG.") "3 BAR." nebo "3 PAS."

CEruEn Červená barva

ZELEnR Zelená barva


OrRn2 Oranžová barva

- **DEF** = Zelená (Pásma 0)
- **DEF** = Oranžová (Pásma 1)
- **DEF** = Červená (Pásma 2)



Nastavení je shodné pro PASM. 1 a PASM. 2

6.3.6f Bargraf - Nastavení pásem změny barev



b. LIM1 Nastavení hranic barevných zobrazení

- položka "BARVY" se zobrazuje pouze při zvoleném módu ("BARGR. > MOD. BG.") "3 BAR." nebo "3 PAS."

- položky „b. LIM 1“ a „b. LIM 2“ určují hranice změny barev bargrafu

b. LIM 1 Hranice mezi pásmem 0 - 1


b. LIM 2 Hranice mezi pásmem 1 - 2

- **DEF** = 33 (b. LIM 1)
- **DEF** = 66 (b. LIM 2)




Nastavení je shodné pro B. LIM 2


6.3.6g Bargraf - Volba inverzního zobrazení



6.3.6h Bargraf - Volba zobrazení limit




6.3.6i Bargraf - Volba jasu displeje



6.4

Nastavení "PROFI" - SERVIS



V tomto menu se nastavují servisní funkce přístroje

NEnU Voba typu menu LIGHT/PROFI

ObnDvR Obnovení výrobního nastavení a kalibrace přístroje

TRLib. Kalibrace vstupního rozsahu pro verzi „DU“


JAZYK Jazyková verze menu přístroje

n. HESL. Nastavení nového přístupového hesla

IdEnt. Identifikace přístroje

6.4.1

Volba typu programovacího menu



NEnU Volba typu menu LIGHT/PROFI

- umožnuje nastavit složitost menu podle potřeb a úrovni uživatele

LIGHT Aktivní LIGHT menu

- jednoduché programovací menu, obsahuje pouze položky nutné pro konfiguraci a nastavení přístroje
- lineární menu > položky za sebou

PROFI Aktivní PROFI menu


- kompletní programovací menu pro zkušené uživatele
- stromové menu



Změna nastavení je platná až při dalším vstupu do menu

6.4.2

Obnova výrobního nastavení



ObnovaR

Návrat k výrobnímu
nastavení přístroje

- v případě chybného nastavení nebo kalibrace je možný návrat do výrobního nastavení. Před provedením změn budete vyzváni k potvrzení Vaši volby „ANO“

TRL Ib.

Návrat k výrobní
kalibraci přístroje

nRSERu

Návrat k výrobnímu
nastavení přístroje


- načtení výrobního nastavení (položky označené DEF)
- před provedením změn budete vyzváni k potvrzení Vaši volby „ANO“

Provedené činnosti	Obnova	
	Kalibrace	Nastavení
zruší práva pro USER menu	✓	✓
smaže tabulku pořadí položek v USER - LIGHT menu	✓	✓
do LIGHT menu dá položky určené z výroby	✓	✓
smaže data uložená ve FLASH	✓	✓
zruší všechny linearizační tabulky	✓	✓
nuluje tary	✓	✓
nuluje odpory vedení	✓	✓
obnova výrobní kalibrace	✓	✗
obnova výrobního nastavení	✗	✓

6.4.3

Kalibrace - Vstupního rozsahu

DU




FRLib. Kalibrace vstupního rozsahu

- při zobrazení "K. MIN." posuňte běžec potenciometru do požadované minimální polohy a potvrďte „Enter“, potvrzením kalibrace je nápis „ANO“
- při zobrazení "K. MAX." posuňte běžec potenciometru do požadované maximální polohy a potvrďte „Enter“, potvrzením kalibrace je nápis „ANO“

6.4.4

Volba jazykové verze menu přístroje




JRSYF Volba jazykové verze menu přístroje

- | | |
|---------|--------------------------------|
| CESYF | Menu přístroje je v češtině |
| RnGL IC | Menu přístroje je v angličtině |

6.4.5

Nastavení nového přístupového hesla




n. HESL Nastavení nového hesla pro vstup do LIGHT a PROFI menu

- tato volba umožňuje změnit číselný kód, kterým je blokován přístup do LIGHT a PROFI Menu.
- rozsah číselného kódu je 0...9999
- univerzální heslo v případě ztráty „8177“

6.4.6

Identifikace přístroje




IdEnt.	Zobrazení SW verze přístroje
	- na displeji se zobrazí typové označení přístroje, číslo SW, verze SW a aktuální nastavení vstupu (Mód)
	- pokud má verze SW na prvním místě písmeno pak se jedná o zákaznický SW

7.0

Nastavení položek do "USER" menu

- **USER** menu je určené pro uživatele, který potřebuje měnit pouze několik položek nastavení bez možnosti změny základního nastavení přístroje (např. opakovaná změna nastavení limity)
- z výroby nejsou žádné položky v **USER** menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem L /
- nastavení lze provést v **LIGHT** nebo **PROFI** menu, s tím že **USER** menu pak přebírá danou strukturu menu

**Nastavení****28fR2**

položka nebude v USER menu zobrazena

P0u0L

položka bude v USER menu zobrazena s možností editace

20brR2

položka bude v USER menu pouze zobrazena

Nastavení pořadí položek v "USER" menu

Při sestavování USER menu z aktivního LIGHT menu lze položkám (max. 10) přiřadit pořadí, v kterém budou zobrazovány v menu

nastavení pořadí zobrazení**Příklad:**

Do USER menu jsou vybrány položky:

(tlačítka +) > NUL. TAR, LIM 1, LIM 2, LIM 3, kterým jsme nastavili toto pořadí


(tlačítka +):

NUL. TAR.	5
LIM 1	0 (pořadí není určené)
LIM 2	2
LIM 3	1

Při vstupu do USER menu

(tlačítko) se položky zobrazí v tomto pořadí: LIM 3 > LIM 2 > NULTAR. > LIM 1

Přístroj se vstupem pro měření teploty s termočlánkem umožňuje nastavení dvou typů měření studeného konce.



Referenční termočlánek

S REFERENČNÍM TERMOČLÁNKEM

- referenční termočlánek může být umístěn ve stejném místě jako měřicí přístroj nebo v místě se stabilní teplotou/ kompenzační krabici
- při měření s referenčním termočlánkem nastavte v menu přístroje *Pr IP0J* na *Inč2°C* nebo *EH2°C*
- při použití termostatu (kompenzační krabice nebo prostředí s konstantní teplotou) nastavte v menu přístroje *LEPŠT*. jeho teplotu (platí pro nastavení *Pr IP0J* na *EH2°C*)
- pokud je referenční termočlánek umístěn ve stejném prostředí jako měřicí přístroj tak nastavte v menu přístroje *Pr IP0J* na *Inč2°C* Na základě této volby probíhá měření okolní teploty čidlem umístěným ve svorkovnici přístroje.

BEZ REFERENČNÍHO TERMOČLÁNKU

- v přístroji není kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením rozdílných termočlánků na přechodu svorka/vodič termočlánku
- při měření bez referenčního termočlánku nastavte v menu přístroje *Pr IP0J* na *Inč 1°C* nebo *EH 1°C*
- při měření teploty bez použití referenčního termočlánku může být chyba naměřeného údaje i 10°C (platí pro nastavení *Pr IP0J* na *EH 1°C*)

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

ASCII: 8 bitů, bez parity, jeden stop bit

DIN MessBus: 7 bitů, sudá parita, jeden stop bit

Rychlosť prenosu je nastaviteľná v menu prístroje. Adresa prístroja sa nastavuje v menu prístroja v rozsahu 0 + 31. Výrobní nastavenie prednastaví vždy ASCII protokol, rýchlosť 9600 Baud, adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určený výstupnou kartou, ktorou prístroj automaticky identifikuje.

Priekazy sú popsané v popise ktorý nájdete na www.orbit.merret.cz/rs.

PODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce	Prenášená dat									
Vyžadovanie dat (PC)	#	A	A	<CR>					(D)	(D)
Vysílaní dat (Prístroj)	>	R	<SP>	D	D	D	D	(D)	(D)	<CR>
Potvrzenie príkazu (Prístroj) - OK	!	A	A	<CR>						
Potvrzenie príkazu (Prístroj) - Bad	?	A	A	<CR>						
Identifikácia prístroja	#	A	A	1Y	<CR>					
Identifikácia HW	#	A	A	1Z	<CR>					
Jednorázový odmér	#	A	A	7X	<CR>					
Opakovány odmér	#	A	A	8X	<CR>					

LEGENDA

#	35	23 _H	Začiatok príkazu
A	A	0...31	Dva znaky adresy prístroje (posielané v ASCII - desítky a jednotky, napr. "01", "99" univerzální)
<CR>	13	0D _H	Carriage return
<SP>	32	20 _H	Mezera
D			Data - obvykle znaky "0" ... "9", ".", ","; (D) - dt. a (-) môže prodloužit data
R	50 _H ...57 _H		Stav relé a Táry
!	33	21 _H	Kladné potvrzenie príkazu (ok)
?	63	3F _H	Záporné potvrdenie príkazu (bad)
>	62	3E _H	Začiatok vysílaných dat

RELÉ, TÁRA

Znak	Relé 1	Relé 2	Tára	Změna relé 3/4
P	0	0	0	0
Q	1	0	0	0
R	0	1	0	0
S	1	1	0	0
T	0	0	1	0
U	1	0	1	0
V	0	1	1	0
W	1	1	1	0
p	0	0	0	1
q	1	0	0	1
r	0	1	0	1
s	1	1	0	1
t	0	0	1	1
u	1	0	1	1
v	0	1	1	1
w	1	1	1	1

CHYBA	PŘÍCINA	ODSTRANĚNÍ
<i>CH. dPo.</i>	Číslo je příliš malé (velké záporné) pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
<i>CH. dPr.</i>	Číslo je příliš velké pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
<i>CH. tPo.</i>	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce, změnit nastavení vstupu (konstanty kanálu)
<i>CH. tPr.</i>	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce, změnit nastavení vstupu (konstanty kanálu)
<i>CH. lPo.</i>	Vstupní veličina je menší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
<i>CH. lPr.</i>	Vstupní veličina je větší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
<i>CH. Hu</i>	Některá část přístroje nepracuje správně	zaslat přístroj do opravy
<i>CH. EE</i>	Data v EEPROM porušena	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
<i>CH. dRĘ</i>	Data v EEPROM mimo rozsah	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
<i>CH. SNAZ.</i>	Paměť byla prázdná (proběhlo přednastavení)	při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy, možné porušení kalibrace

Přístroj umožňuje ke klasickým číselným formátům přidat dva znaky popisu (na úkor počtu zobrazovaných míst). Zadávání se provádí pomocí posunutého ASCII kódu. Při úpravě se na prvních dvou pozicích zobrazují zadané znaky a na posledních dvou kód příslušného znaku od 0 do 95. Číselná hodnota daného znaku je rovna součtu čísel na obu osách tabulky.

Popis se ruší zadáním znaků s kódem 00

	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	l	"	8	5	'	8	'		!	"	#	\$	%	&	'		
8	č	ž	H	4	,	-			()	*	+	,	-	.	/	
16	0	l	2	3	4	5	6	7	16	0	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	=	,	c	z	č	ž	24	8	9	:	;	<	=	>	?
32	č	ž	R	b	č	d	E	F	32	@	A	B	C	D	E	F	G
40	H	I	U	č	L	ñ	n	o	40	H	I	J	K	L	M	N	O
48	P	q	r	S	t	U	u	u	48	P	Q	R	S	T	U	V	W
56	H	Y	2	č	č	č	ñ	-	56	X	Y	Z	[\	^	-	
64	'	R	b	c	d	E	F	č	64	'	a	b	c	d	e	f	g
72	h	i	j	č	l	n	n	o	72	h	i	j	k	l	m	n	o
80	P	q	r	S	t	u	u	u	80	p	q	r	s	t	u	v	w
88	H	Y	2	4	l	č	o		88	x	y	z	{		}	~	

VSTUP

rozsa je nastaviteľný

±60 mV	>100 MOhm	Vstup U
±150 mV	>100 MOhm	Vstup U
±300 mV	>100 MOhm	Vstup U
±1200 mV	>100 MOhm	Vstup U

DC

rozsa je nastaviteľný

0...1 A	< 30 mV	Vstup I
0...5 A	< 150 mV	Vstup I
±120 V	20 MOhm	Vstup U
±250 V	20 MOhm	Vstup U
±500 V	20 MOhm	Vstup U

DC - rozšírení "A"

rozsa je nastaviteľný

0/...20 mA	< 400 mV	Vstup I
±2 V	1 MOhm	Vstup U
±5 V	1 MOhm	Vstup U
±10 V	1 MOhm	Vstup U
±40 V	1 MOhm	Vstup U

PM

rozsa je nastaviteľný

0...100 Ohm		
0...1 kOhm		
0...10 kOhm		
0...100 kOhm		

OHM

Pripojení:

2, 3 nebo 4 drátové

RTD

Pt xxxx

-200°...850°C

Ni xxxx

-30,0°...199,9°C

Typ Pt:

100/500/1 000 Ohm, s 3850 ppm/°C

100 Ohm, s 3920 ppm/°C

Typ Ni:

Ni 1 000 / Ni 10 000 s 5000/6180 ppm/°C

Pripojení:

2, 3 nebo 4 drátové

rozsa je voliteľný

Typ:

J (Fe-CuNi)	-200°...900°C
K (NiCr-Ni)	-200°...1 300°C
T (Cu-CuNi)	-200°...400°C
E (NiCr-CuNi)	-200°...-690°C
B (PtRh30-PtRh6)	300°...1 820°C
S (PtRh10-Pt)	-50°...1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)	-50°...1 740°C
N (OmegaGalloy)	-200°...1 300°C

T/C

Nap. lin. pot.

2,5 VDC/6 mA

min. odpor potenciometru je 500 Ohm

ZOBRAZENÍ

Displej 1:

30-fí segmentový 3-barevný sloupcový zobrazovač

pomočný 6-fí místní displej, intenzívni červené nebo

zelené, 7-fí segmentové LED, výška čísel 9,1 mm

Zobrazení:

30 LED /99999...99999

Desetinná tečka:

nastaviteľná - v menu

Jas:

nastaviteľný - v menu

PŘESNOST PŘÍSTROJE

TK:

100 ppm/°C

Přesnost:

±0,1 % z rozsahu + 1 digit

±0,15 % z rozsahu + 1 digit

±0,3 % z rozsahu + 1 digit

RTD, T/C**PWR***Uvedená přesnost platí pro zobrazení 9999***RTD**

Rozlišení: 0,01°/0,1°/1°

Rychlosť: 0,1...40 měření/s

Přetižitelnost: 10x (t < 100 ms) ne pro 400 V a 5 A,

2x (dlouhodobě)

Linearizace: lineární interpolaci v 50 bodech

- pouze přes OM Link

Digitální filtry: Průměrování, Plovoucí průměr, Exponenciální filtr, Záokrouhlení

Kompenzace vedení: max. 40 Ohm/100 Ohm

RTD

Komp. st. končí: nastaviteľná

T/C

0°...99°C nebo automatická

Funkce: Táto - nulování displeje

Hold - zastavení měření (na kontakt)

Lock - blokování tlačítek

MM - min/max hodnota

Matematické funkce

OM Link: firemní komunikační rozhraní pro nastavení, ovládání i update SW přístroje

Watch-dog: reset po 400 ms

Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.

KOMPARÁTOR

Typ: digitální, nastaviteľný v menu

Mod: Hystereze, Od-do, Dávka

Limity: -99999...99999

Hystereze: 0...99999

Zpoždění: 0...99,9 s

Výstupy: 2x relé se spinacím kontaktem (Form A)

(230 VAC/30 VDC, 3 A)*

2x relé s přepínacím kontaktem (Form C)

(230 VAC/50 VDC, 3 A)*

Relé: 1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300

DU

Nap. lin. pot.

2,5 VDC/6 mA

min. odpor potenciometru je 500 Ohm

** hodnoty platí pro odporovou záťez*

DATOVÉ VÝSTUPY

Protokoly:	ASCII, DIN MessBus
Formát dat:	8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII) 7 bitů + sudá parita + 1 stop bit (MessBus)
Rychlosť:	600...230 400 Baud
RS 232:	izolovaná, obousměrná komunikace
RS 485:	izolovaná, obousměrná komunikace, adresac (max. 31 přístrojů)
PROFIBUS	Datový protokol SIEMENS

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

Typ:	izolovaný, programovatelný s rozlišením max. 10 000 bodů, analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ i rozsah je nastavitelný
Nelinearity:	0,2 % z rozsahu
TK:	100 ppm/°C
Rychlosť:	odezva na změnu hodnoty < 40 ms
Napěťové:	0...2 V/5 V/10 V
Proudové:	0...5/20 mA/4...20 mA - kompenzace vedení do 500 Ohm

ZÁZNAM HODNOT

Typ RTC:	časově řízený záznam napřerených dat do paměti přístroje, dovoluje zápis až 250 000 hodnot
Typ FAST:	rychlý záznam dat do paměti přístroje, dovoluje zápis až 8 000 hodnot rychlosťí 40 údajů/s
Přenos:	datovým výstupem RS 232/485 nebo přes OM Link

POMOCNÉ NAPĚТИ

Nastavitelné:	5...24 VDC/max. 1,2 W, izolované
---------------	----------------------------------

NAPÁJENÍ






Voly:	10...30 V AC/DC, 10 VA, izolované, - pojistka uvnitř (T 4000 mA)
	80...250 V AC/DC, 10 VA, izolované - pojistka uvnitř (T 630 mA)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál:	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry:	96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu:	90,5 x 45 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY



Připojení:	konektorová svorkovnice, průřez vodiče <1,5 mm ² /<2,5 mm ²
Doba ustálení:	do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota:	0°...60°C
Skladovací teplota:	-10°...85°C
Krytí:	IP65 (pouze čelní panel)
Provedení:	bezpečnostní třída I
Kategorie přepážtí:	ČSN EN 61010-1, A2
Izolační odolnost:	pro stupeň znečištění II, kategorie měření III AC napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) DC napájení přístroje > 300 V (ZI), 150 V (DI) Vstup/výstup > 300 V (ZI), 150 (DI) EMC: EN 61000-3-2+A12; EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 8, 11; EN 550222, A1, A2



Síla panelu: 0,5...20 mm

MONTÁŽ PŘÍSTROJE

1. vložte přístroj do otvoru v panelu
2. nadejte oba jezdce na krabičku
3. dotlačte jezdce těsně k panelu



DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE

1. zasuňte šroubovák pod křídlo jezdce
2. otočte šroubovátkem a odstraňte jezdce
3. vyjměte přístroj z panelu

Výrobek **OMB 402UNI** A B
Typ
Výrobní číslo
Datum prodeje

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, podpis

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost:

ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Klánová 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 00551309

Výrobce:

ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námí určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek:

4 místný panelový programovatelný přístroj

Typ:

OMB 402

Verze:

UNI, PWR

Shoda je posouzena podle následujících norem:

el. bezpečnost:	ČSN EN 61010-1
EMC:	ČSN EN 50131-1, kap. 14 a kap. 15
	ČSN EN 50130-4, kap. 7
	ČSN EN 50130-4, kap. 8
	ČSN EN 50130-4, kap. 9
	ČSN EN 50130-4, kap. 10
	ČSN EN 50130-4, kap. 11
	ČSN EN 50130-4, kap. 12
	ČSN EN 50130-4, kap. 13
	ČSN EN 50130-5, kap. 20
	prEN 50131-2-1, čl. 9.3.1
	ČSN EN 61000-4-8
	ČSN EN 61000-4-9
	ČSN EN 61000-3-2 ed. 2:2001
	ČSN EN 61000-3-3: 1997, Cor. 1:1998, Z1:2002
	ČSN EN 55022, kap. 5 a kap. 6

a nařízení vlády:

el. bezpečnost:	č. 168/1997 Sb.
EMC:	č. 169/1997 Sb.

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací:

VTÚE Praha, zkoušební laboratoř č. 1158, akreditovaná ČIA

Místo a datum vydání:

Praha, 18. března 2006

Miroslav Hackl v.r.
Jednatel společnosti

posouzení shody podle § 12, odst. 4 b, d zákona č. 22/1997 Sb.

TECHDOK - OMB 402UNI - 2006 - 1v4 - cz