


USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

1489~C
-263mm
453mV



OMD 202UNI-B

4/6 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ
UNIVERZÁLNÍ VELKOPLOŠNÝ displej

DC VOLTMETR/AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR

TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000
TEPLOMĚR PRO NI 1 000/10 000
TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY
ZOBRAZOVÁČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY

DIGITAL PANEL METERS
PANELOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

BARGRAPHS
SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVACÉ

LARGE DISPLAYS
VELKOPLOŠNÉ displeje

TRANSMITTERS TO DIN RAIL
PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

PAPERLESS RECORDERS
BEZPAPÍROVÉ ZAPISOVAČE

PLC



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Montáž, veškeré provozní zásahy, údržba a servis musí být prováděny kvalifikovaným personálem a v souladu s přiloženými informacemi a bezpečnostními předpisy.

Výrobce není zodpovědný za škodu vzniklou nesprávnou montáží, konfigurací, údržbou a servisem přístroje.

Přístroj musí být správně nainstalován v závislosti na aplikaci. Nesprávná instalace může způsobit vadnou funkci, což může vést k poškození přístroje nebo k nehodě.

Přístroj využívá nebezpečné napětí, které může způsobit smrtelnou nehodu. Před započetím řešení problémů (v případě poruchy) nebo před demontáží přístroje, musí být přístroj odpojen od zdroje napájení. Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat norma EN 61 010-1 + A2.

Při vyjmání nebo vkládání karty dbejte bezpečnostních pokynů a postupujte podle doporučeného postupu. Při zásahu do přístroje, musí být odpojen od zdroje napájení.

Nepokoušejte se sami opravit nebo upravit přístroj. Poškozený přístroj musí být demontován a předložen k opravě u výrobce.

Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)!

Přístroj není určen pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí Ex). Přístroj používejte pouze mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OMD 202 splňují nařízení EU 2014/30/EU a 2014/35/EU

Spĺňuje následující evropské a české normy:

ČSN EN 61010-1, Elektrická bezpečnost

ČSN EN 61326-1, Elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC „Průmyslová oblast“

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.



ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Vodnánska 675/30
198 00 Praha 9

Tel: +420 - 281 040 200
Fax: +420 - 281 040 299
e-mail: orbit@merret.cz
www.orbit.merret.cz



1. OBSAH	3
2. POPIS PŘÍSTROJE.....	4
3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE	6
Měřicí rozsahy.....	6
Zakončení linky RS 485.....	6
Připojení přístroje.....	7
Doporučené připojení snímačů.....	8
4. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE.....	10
Symboly použité v návodu	12
Nastavení DT a znaménka (-)	12
Funkce tlačítek.....	13
Nastavení/povolení položek do "USER" menu	13
5. NASTAVENÍ "LIGHT" MENU	14
5.0 Popis "LIGHT" menu.....	14
Nastavení vstupu - Typ "DC".....	18
Nastavení vstupu - Typ "PM"	18
Nastavení vstupu - Typ "OHM".....	19
Nastavení vstupu - Typ "RTD + Pt".....	20
Nastavení vstupu - Typ "RTD - Ni".....	21
Nastavení vstupu - Typ "T/C"	22
Nastavení vstupu - Typ "DU"	36
Nastavení vstupu - Typ "RTD - Cu	24
Nastavení měřicího rozsahu pro Kanál B, C, D	24
Nastavení barev displeje	38
Nastavení zobrazení pro Kanál B	40
Nastavení zobrazení pro Kanál C	42
Nastavení zobrazení pro Kanál D	44
Nastavení limit	46
Nastavení analogového výstupu	48
Nastavení adresy dálkového ovladače.....	50
Volba typu menu (LIGHT/PROFI)	50
Obnova výrobního nastavení	51
Kalibrace vstupního rozsahu (DU).....	52
Volba jazykové verze menu přístroje	53
Nastavení nového přístupového hesla	53
Identifikace přístroje.....	53
6. NASTAVENÍ "PROFI" MENU	54
6.0 Popis "PROFI" menu.....	58
6.1 "PROFI" menu - VSTUP	
6.1.1 Nulování vnitřních hodnot.....	58
6.1.2 Nastavení měřicího typu, rozsahu, posunu, kompenzace a rychlosti měření.....	59
6.1.3 Nastavní RTC	66
6.1.4 Volba funkcí externích ovládacích vstupů	66
6.1.5 Volba doplňkových funkcí tlačítek	68
6.2 "PROFI" menu - KANALY	
6.2.1 Nastavení parametrů pro měření (zobrazení, filtry, d.tečka, popis)	72
6.2.2 Nastavení matematických funkcí	76
6.2.3 Volba vyhodnocení min/max. hodnoty	81
6.3 "PROFI" menu - VYSTUP	
6.3.1 Volba napětí pomocného zdroje	83
6.3.2 Nastavení limit	83
6.3.3 Volba datového výstupu	87
6.3.4 Nastavení analogového výstupu	88
6.3.5 Volba zobrazení a jasu displeje	90
6.4 "PROFI" menu - SERVIS	
6.4.1 Nastavení adresy dálkového ovladače	92
6.4.2 Volba programovacího módu „LIGHT“/„PROFI“	93
6.4.3 Obnova výrobního nastavení	93
6.4.4 Kalibrace vstupního rozsahu (DU)	94
6.4.5 Volba jazykové verze menu přístroje	95
6.4.6 Nastavení nového přístupového hesla	95
6.4.7 Identifikace přístroje	95
7. NASTAVENÍ POLOŽEK DO "USER" MENU	96
7.0 Konfigurace "USER" menu	97
8. METODA MĚŘENÍ STUDENÉHO KONCE	98
9. DATOVÝ PROTOKOL	99
10. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	101
11. TABULKA ZNAKŮ	102
12. ROZMĚRY A MONTÁŽ PŘÍSTROJE	103
13. TECHNICKÁ DATA	104
14. ZÁRUČNÍ LIST	106

2. POPIS PŘÍSTROJE

2.1

POPIS

Model OMD 202UNI je 4/6místný panelový programovatelný přístroj navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Přístroj se dodává s tříbarevným LED displejem (červený/zelený/oranžový) nebo s vysoko svítivými LED (červené nebo zelené) s svítivostí 1 300 mcd.

Typ OMD 202UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM).

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s více kanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

VARIANTY A MĚŘICÍ ROZSAHY

UNI	DC: 0...60/150/300/1200 mV PM: 0...5 mA/0...20 mA/4...20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V OHM: 0...100 Ω/0...1 kΩ/0...10 kΩ/0...100 kΩ/Automatická změna rozsahu RTD-Pt: Pt 50/100/Pt 500/Pt 1000 RTD-Cu: Cu 50/Cu 100 RTD-Ni: Ni 1 000/Ni 10 000 T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
UNI - A	DC: ±0,1±0,1 A/±0,25 A/±0,5 A/±2 A/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V
UNI - B	PM: 3x 0...5 mA/0...20 mA/4...20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V

PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ

Volba:	typu vstupu a měřicího rozsahu
Měřicí rozsah:	nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou
Nastavení:	ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji např. vstup 0...20 mA > 0...850,0
Zobrazení:	-9999...9999 (-99999...99999)

KOMPENZACE

Vedení (RTD, OHM):	v menu lze provést kompenzaci pro 2-drátové připojení
Sondy (RTD):	vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
St. konců (T/C):	ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svařek)

LINEARIZACE

Linearizace:*	lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
---------------	---

DIGITÁLNÍ FILTRY

Plovoucí průměr:	z 2...30 měření
Exponenciální průměr:	z 2...100 měření
Zaokrouhlení:	nastavení zobrazovacího kroku pro displej

MATEMATICKÉ FUNKCE

Min/max. hodnota:	registrovate min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára:	určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota:	na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace:	polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina

* jen pro typ DC, PM, DU

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ

Lock:	blokování tlačítka
Hold:	blokování displeje/přístroje
Tára:	aktivace táry/nulování táry
Nulování MM:	nulování min/max hodnoty

2.2 OVLÁDÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá dálková IR ovládáním. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

LIGHT Jednoduché programovací menu

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem

PROFI Kompletní programovací menu

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněně volitelným číselným kódem

USER Uživatelské programovací menu

- může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit)

- přístup je bez hesla

Všechny programovatelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).

OML LINK Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program je volně dostupný (www.orbit.merret.cz) a jediným požadavkem je zakoupení OML kabelu pro propojení přístroje s PC. Vyrábí se ve verzí RS 232 i USB a je kompatibilní se všemi přístroji ORBIT MERRET. Další možnosti připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Program OM LINK ve verzí „Basic“ Vám umožní připojení jednoho přístroje s možností vizualizace a archivace v PC. Verze OM Link „Standard“ nemá žádné omezení počtu připojených přístrojů.

2.3 ROZŠÍŘENÍ

Pomocné napětí je vhodné pro napájení snímačů a převodníků.

Komparátory jsou určeny pro hledání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity mají nastavitelnou hysterese v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0...99,9 s. Dosažení nastavených mezi je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.

Datové výstupy jsou pro svou rychlosť a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS 232 a RS 485 s ASCII, DIN MessBus i MODBUS RTU protokolem nebo karta Profibus DP.

Analogové výstupy najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údajů na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu.

3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Pokud totiž není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem (svorka E).

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.

MĚŘICÍ ROZSAHY

TYP	VSTUP I	VSTUP U
DC		0...60/150/300/1 200 mV
PM	0...5/20 mA/4...20 mA	±2/±5/±10/±40 V
OHM	0...100 Ω/1 kΩ/10 kΩ/100 kΩ/Auto	
RTD-Pt	Pt 50/100/Pt 500/ Pt 1 000	
RTD-Cu	Cu 50/100	
RTD-Ni	Ni 1 000/10 000	
T/C	J/K/T/E/B/S/R/N/L	
DU	Lineární potenciometr (min. 500 Ω)	

ROZŠÍŘENÍ "A"

TYP	VSTUP I	VSTUP U
DC	±0,1 A/±0,25 A/±0,5 A proti GND (C) ±2 A/±5 A proti GND (B)	±100 V/±250 V/±500 V proti GND (C)

ROZŠÍŘENÍ "B"


TYP	VSTUP 2, 3, 4/I	VSTUP 2, 3, 4/U
PM	0...5/20 mA/4...20 mA	±2/±5/±10/±40 V


Zakončení datové linky RS 485

X3 - Zakončení datové linky RS 485

Piny	Význam	Z výroby	Doporučení
1,2	připojení L+ na [+] pól zdroje	spojeno	
3,4	zakončení linky 120 Ohm	rozpojeno	spojit až na konci linky
5-6	připojení L- na [-] pól zdroje	spojeno	nerozpojovat

Linka RS 485 by měla mít lineární strukturu - vodič (ideálně stíněný a kroucený) a měl by vést od jednoho uzlu k druhému.






⑥ Relé*

① Napájení

■ E
■ N
■ L

Na „VSTUP - I“ (svorka č. 8) lze připojit max. 250 mA, tj. 10násobné přetížení rozsahu. Pozor na nesprávné připojení/přehození proudového - napěťového vstupu. Může dojít ke zničení měřicího odporu v proudovém vstupu (15R).



② Externí vstupy

③ Vstup


④ Analogový výstup*

⑤ Datový výstup*

⑥ OMA Time*



⑦ Vstup*

⑧ Vyplňte





3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE


Příklad připojení dvoudráťového snímače s proudovým výstupem napájeného z přístroje



Příklad připojení třídrátového snímače s proudovým výstupem napájeného z přístroje




Příklad připojení třídrátového snímače s napěťovým výstupem napájeného z přístroje



Příklad měření odporu s 4drátovým připojením

Připojením odporu R* se zaručí, že bude zobrazeno chybové hlášení Ch. D.Pr. (přetečení vstupu) při odpojení měřeného odporu.





NASTAVENÍ PROFI

Pro zkušené uživatele
Kompletní menu přístroje
Přístup je blokovaný heslem
Možnost sestavení položek **USER MENU**
Stromová struktura menu

NASTAVENÍ LIGHT

Pro zaškolené uživatele
Pouze položky nutné k nastavení přístroje
Přístup je blokovaný heslem
Možnost sestavení položek **USER MENU**
Lineární struktura menu

NASTAVENÍ USER

Pro obsluhu
Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) dle přání
Přístup není blokovaný heslem
Volba stromové (PROFI) nebo lineární (LIGHT) struktury menu

4.1

NASTAVENÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá dálková IR ovládáním. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

LIGHT

Jednoduché programovací menu

- obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

PROFI

Kompletní programovací menu

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

USER

Uživatelské programovací menu


- může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit)
- přístup je bez hesla

Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program je volně dostupný (www.orbit.merret.cz) a jediným požadavkem je zakoupení OML kabelu pro propojení přístroje s PC. Vyrábí se ve verzi RS 232 i USB a je kompatibilní se všemi přístroji ORBIT MERRET.

Další možností připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Schema zpracování měřeného signálu



4. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

Nastavení a ovládání přístroje se provádí dálkovým IR ovládáním, pomocí kterého je možné listovat v ovládacím menu, volit a nastavovat požadované hodnoty



Symbole použité v návodu

[DC PM] Označuje nastavení pro daný typ přístroje

[DEP] hodnoty nastavené z výroby

42 symbol označuje blikající číslice (symbol)

MI N inverzní trojúhelník označuje položku, kterou lze umístit do USER menu

PR POJ přerušovaná čára označuje dynamickou položku, tzn. že se zobrazí pouze v určité volbě/verzi

☒ po stisku tlačítka nebude nastavená hodnota uložena

☒ po stisku tlačítka bude nastavená hodnota uložena

30 pokračování na straně 30

Nastavení desetinné tečky a znaménka mínus

DESETINNÁ TEČKA

Její volba v menu, při úpravě nastavovaného čísla se provede tlačítkem **↶** s přechodem za nejvyšší dekádu, kdy se rozbalí jen desetinná tečka. Umístění se provede **↶/↷**.

ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka mínus provedeme tlačítkem **↶** na vyšší dekádě. Při editaci položky se provede odečtení od aktuálního čísla (např.: 013 > **↶**, na řádu 100 > -87)

Funkce tlačítek


TLAČÍTKO	MĚŘENÍ	MENU	NASTAVENÍ ČÍSEL/VÝBĚR
	vstup do USER menu	výstup z menu	opuštění editace
	programovatelná funkce tlačítka	návrat na předcházející úroveň	posun na vyšší dekádu*
	programovatelná funkce tlačítka	posun na předchozí položku	posun směrem dolu*
	programovatelná funkce tlačítka	posun na další položku	posun směrem nahoru*
	programovatelná funkce tlačítka	potvrzení výběru	potvrzení nastavení/výběru
	vstup do LIGHT/PROFI menu		
>3 s 	přímý vstup do PROFI menu		
(1)		konfigurace položky pro "USER" menu	
(2)		určení pořadí položek v "USER - LIGHT" menu	
	zrušení adresy přístroj/ovladač		

* na této položkách lze číslo zadávat přímo, volbou požadované hodnoty na číselné klávesnici dálkového ovládání

Nastavení položek do „USER“ menu

- v **LIGHT** nebo **PROFI** menu
- z výroby nejsou žádné položky v **USER** menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem

USER



NASTAVENÍ LIGHT

Pro zaškolené uživatele

Pouze položky nutné k nastavení přístroje

Přístup je blokovaný heslem

Možnost sestavení položek **USER MENU**

Lineární struktura menu

Přednastavení z výroby

Heslo	"0"
Menu	LIGHT
USER menu	vypnuté
Nastavení položek	DEF



Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu

Přístupové heslo
1428 HESLO 0

Typ vstupu - Kanál A Měřicí rozsah - Kanál A Měřicí rozsah - Kanál A
VSTUPY 4.VST. TYP 1 PM MOD 1 4-20mA

RTD OHM Volba zobrazení a připojení
PRI POJ 2-DRAT ZOBRA 00000.0
T/C PR POJ EXT.1TC TEP.SK 23 ZOBRA 00000.0

Měřicí rozsah - Kanál B Měřicí rozsah - Kanál C Měřicí rozsah - Kanál D
MOD 2 4-20mA MOD 3 4-20mA MOD 4 4-20mA

DC PM OHM DU Nastavení zobrazení - Kanál A Základní barva
MIN A 0 MAX A 100 ZOBRA 0000.00 Bar A ZELENA

Mez první barvy Barva po první meze Mez druhé barvy Barva po druhé mezi
UM.1 A 3333 BAR.1 A ORANZ UM.2 A 6667 BAR.2 A CERVEN

Nastavení zobrazení - Kanál B Základní barva
MIN.B 0 MAX.B 100 ZOBRB 0000.00 BAR.0 B ZELENA

Nastavení zobrazení - Kanál C Základní barva
MIN.C 0 MAX.C 100 ZOBR.C 0000.00 BAR.0 C ZELENA

Nastavení zobrazení - Kanál D Základní barva
MIN.D 0 MAX.D 100 ZOBR.D 0000.00 BAR.0 D ZELENA


MEZ L1 20 MEZ L2 40 MEZ L3 60 MEZ L4 80 Rozšíření - komparátor


TYP AV 1.20 MIN AV 0 MAX AV 100 Rozšíření - Analogový výstup

Typ Menu Návrat k výrobní kalibraci Návrat k výrobnímu nastavení
MENU LI GHT OB.KAL ANO OB.NAS FIL REM

Kalibrace - pouze pro "DU" Volba jazyka Nové heslo
K.MIN ANO K.MAX ANO JAZYK CESKY HESLI 0

Typ Menu Identifikace Typ přístroje verze SW Vstupy Návrat do měřicího režimu
I.DENT ANO OMD202UNI-B 78-001 4.VST. 1428 Návrat do měřicího režimu







Typ DC	18
Typ PM	18
Typ OHM	19
Typ RTD-Pt	20
Typ RTD-Ni	21
Typ T/C	22
Typ DU	36
Typ RTD-Cu	24


5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > MĚŘICÍ MÓD > DC



KANÁL A > MĚŘICÍ MÓD > PM





Menu	Měřicí rozsah
100 R	0...100 Ω
1 k	0...1 kΩ
10 k	0...10 kΩ
100 k	0...100 kΩ

Rozsah 0...10 kΩ	Príklad
100 R 1 k 10 K PR POJ	





Menu	Připojení
2-DRAT	2-drátové
3-DRAT	3-drátové
4-DRAT	4-drátové

Typ připojení - 3 drátové > PRIPON = 3-DRAT	Príklad
2-DRAT 3-DRAT MOD 2	

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > MĚŘICÍ MÓD > RTD - Pt





5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > MIĚŘICÍ MÓD > T/C

MOD 1

Volba typu termočlánku

- nastavení vstupního rozsahu je závislé na objednaném měřicím rozsahu

DEF = Typ "J"

Menu	Typ termočlánku
T/C B	B
T/C E	E
T/C J	J
T/C K	K
T/C N	N
T/C R	R
T/C S	S
T/C T	T
T/C L	L

PRI POJ

Volba typu připojení snímače

DEF = EXT. 1TC

Menu	Připojení	Ref.
INT.1TC	měření st. konce na svorkách přístroje	x
INT.2TC	měření st. konce na svorkách přístroje a antiseriové zapojením ref. T/C	✓
EXT.1TC	celá soustava pracuje ve shodné a konstantní teplotě	x
EXT.2TC	s kompenzační krabici	✓

Pro typ termočlánku "B" nejsou položky "PRIPOJ" a "TEP.S.K." přístupné.

Metoda a postup nastavení studených konců je popsána v samostatné kapitole, viz. strana 98



TEP.SK. Nastavení teploty studeného konce

- rozsah: 0...99°C s kompenzační krabici

DEF = 23


Nastavení teploty studeného konce > TEP. S.K. = 35 Príklad

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	MOD 2
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

26

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > MĚŘICÍ MÓD > RTD-Cu





1489-C
-263mm
45mV

NASTAVENÍ **LIGHT** 5.

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL B/C/D > MĚŘICÍ MÓD > PM





5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > DC



MIN A Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje


- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0

Příklad

Zobrazení pro 0 mV > MIN A = 0

0 MAX A



MAX A Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje


- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100

Příklad

Zobrazení pro 150 mV > MAX A = 3500

100 100 100 200 300 400
500 0500 1500 2500 3500 ZOBRA



38


5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > PM

Nastavení pro minimální vstupní signál

The screenshot shows the 'MAX A' configuration screen. It features a large black button labeled 'MAX A' with a red circular icon containing a white letter 'R'. To its right is a smaller button with a downward-pointing arrow icon. An arrow points from the text 'Nastavení pro maximální vstupní signál' to the 'MAX A' button. Below the 'MAX A' button is a digital display showing the number '100'. To the right of the display is another red circular icon with a white letter 'R' and a small checkmark icon above it.

MAX A	Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu				
vstupního signálu					
- rozsah nastavení: -99999...999999					
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje					
DEF = 100					
Zobrazení pro 20 mA > MAX A = 2500					
100 500	100 0500	100 1500	200 2500	300	Přiklad
ZOBRA					



5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > OHM



MIN A Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje


- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0

Příklad

Zobrazení pro 0 Ohm > MIN A = 0

MAX A



MAX A Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje


- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100

Příklad


Zobrazení pro 10 kOhm > MAX A = 10000

100 100 100 000 0000 ZOBRA 10000




5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > RTD - Pt




38

KANÁL A > RTD - Ni



38



ZOBRA Nastavení zobrazení desetinné tečky

- zde se nastavuje umístění desetinné tečky v měřicím režimu

DEF = 00000.o

Zobrazení desetinné tečky na displeji > 000000

00000.o □ 00000 □ Barf0 A * následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje

Příklad

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL A > DU



MIN A Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

Zobrazení pro počátek > MIN A = 0 Příklad

<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="DEF"/>	<input type="text" value="MAX A"/>
---	------------------------------------




MAX A Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

Zobrazení pro konec > MAX A = 5000 Příklad

100	100	100	100	100	100	100	100
2000	3000	4000	5000	<input type="text" value="ZOBRA"/>			




38

Kalibrace počátku a konce rozsahu lineárního potenciometru je na straně 52



38

5. NASTAVENÍ LIGHT





Hodnota displeje pro 1. změnu barvy > LIM.2 A = 400 Příklad

6667	◀ +	0	00	00	000
200	◀	300	◀	400	◀
BAR2 A					



BAR.2 A Volba barvy displeje > po překročení LIM.2 A Příklad

DEF = červená

- volba barvy displeje se řídí nastavením v položce LIM.2 A

- k změně barvy dojde pokud je hodnota na displeji větší než hodnota nastavená v LIM.2 A

CERVEN.	◀	ORANZ.	◀	M N b
---------	---	--------	---	-------

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL B PM



MIN B Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0

Příklad

Zobrazení pro 0 mA > MIN b = -25



MAX B Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje


- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100

Příklad

Zobrazení pro 20 mA > MAX b = 2500





Nastavení barev je dále shodné s "Kanálem A"

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL C PM




MIN C Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 0





MAX C Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

- desetinná tečka se po potvrzení hodnoty automaticky přesune

DEF = 100





Nastavení barev je dále shodné s "Kanálem A"

5. NASTAVENÍ LIGHT

KANÁL D > PM



M I N D Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

Zobrazení pro 0 mA > MIN D = -25

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MAX D
05	05	-5	-5	-05	-05	-15	-15	-25	-25	Příklad




M A X D Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...99999
- umístění desetinné tečky nemá vliv na zobrazení displeje

Zobrazení pro 20 mA > MAX D = 2500

100	100	100	200	200	300	300	400	400	ZOBRD
500	500	0500	1500	2500					Příklad



Nastavení barev je dále shodné s "Kanálem A"

5. NASTAVENÍ LIGHT

ZOBRAZÍ SE POUZE S ROZŠÍRENÍM > KOMPARÁTORY



!

Položky pro "Limity" a "Analognový výstup" jsou přístupné pouze pokud je přístroj obsahuje.



Nastavení limity 3 > MEZ L 3 = 85

60	61	62	63	64	65	75	85	ADR.I.R.
65	75	85						

Příklad * následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje



Nastavení limity 4 > MEZ L 4 = 103

80	81	82	83	83	93	03	003	103	ADR.I.R.
83	03	103							

Příklad * následující položka menu je závislá dle vybavení přístroje

5. NASTAVENÍ LIGHT

ZOBRAZÍ SE POUZE S ROZŠÍŘENÍM > ANALOGOVÝ VÝSTUP

TYP A.V.

↓ ↓

↓ ↓

MIN A.V.

↓ ↓

Typ A.V. Nastavení typu analogového výstupu

Menu	Rozsah	Popis
0-20mA	0...20 mA	
Er4-T	4...20 mA	signalizace přerušení proudové smyčky a s indikací chybového hlášení (<3,6 mA)
4-20T	4...20 mA	signalizace přerušení proudové smyčky (<3,6 mA)
Er4-20mA	4...20 mA	s indikací chybového hlášení (<3,6 mA)
4-20mA	4...20 mA	
0-5mA	0...5 mA	
0-2 V	0...2 V	
0-5 V	0...5 V	
0-10 V	0...10 V	
+10 V	±10 V	

DEF = 4...20 mA

Příklad

Typ analogového výstupu - 0...10 V > TYP A.V. = U 10

4-20mA ↗ 0-5mA ↗ 0-2 V ↗ 0-5 V ↗ 0-10 V ↗ MIN A.V.

MIN A.V.

↓ ↓

↓ ↓

MIN A.V. Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

- rozsah nastavení: -99999...99999

DEF = 0

Hodnota displeje pro počátek rozsahu AV > MIN A.V. = 0

Příklad

! Položky pro "Limity" a "Analogový výstup" jsou přístupné pouze pokud je přístroj obsahuje.



MAX A.V. výstupu Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového

- rozsah nastavení: -99999...999999 DEF = 100

Hodnota displeje pro konec rozsahu AV > MAX A.V. = 120

100 100 120 120 ADR.I.R

Příklad

ZOBRAZÍ SE POUZE S ROZŠÍŘENÍM > ANALOGOVÝ VÝSTUP

5. NASTAVENÍ LIGHT



ADR IR Nastavení adresy dálkového IR ovládače

- nastavení adresy dálkového IR ovládače je nutné pouze v případě, že jsou v dosahu další displeje OMD 202

- rozsah nastavení 0...99
- případné zrušení adresy provedete modrým tlačítkem na dálkovém ovládači

DEF = 0

Nastavení adresy - 21 > Adr. Ir. = 21



MENU Nastavení typu menu LIGHT/PROFI


- LIGHT** > menu LIGHT, jednoduché menu, které obsahuje pouze nejvnitřní položky potřebné pro nastavení přístroje
- > lineární struktura menu

- PROFI** > menu PROFI, kompletní menu pro nastavení celého přístroje
- > stromová struktura menu

DEF = LIGHT

Menu LIGHT > MENU = LIGHT






Typ „DC“	53
Typ „PM“	53
Typ „OHM“	53
Typ „RTD-Pt“	53
Typ „RTD-Ni“	53
Typ „T/C“	53
Typ „DI“	52
Typ „RTD-Cu“	53

5. NASTAVENÍ LIGHT

DU



nápis bliká

K.MIN Kalibrace vstupního rozsahu
- běžec potenciometru je
v počáteční poloze


Pouze pro typ "DU"

- před potvrzením blikajícího nápisu "YES" musí být jezdce potenciometru v dané klidové poloze

Kalibrace počátku rozsahu > K. MIN

Příklad

ANO K.MAX



nápis bliká

K.MAX Kalibrace vstupního rozsahu
- běžec potenciometru je
v koncové poloze


Pouze pro typ "DU"

- před potvrzením blikajícího nápisu "YES" musí být jezdce potenciometru v dané klidové poloze

Kalibrace konce rozsahu > K. MAX


Příklad

ANO JAZYK




6. NASTAVENÍ PROFI

Programovací schéma



éma PROFI MENU



!

Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu.

NASTAVENÍ **PROFI**

Pro zkušené uživatele

Kompletní menu přístroje

Přístup je blokovaný heslem

Možnost sestavení položek do **USER MENU**

Stromová struktura menu

6.0

NASTAVENÍ "PROFI"

PROFI

Kompletní programovací menu

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem
- určené pro zkušené uživatele
- z výroby je přednastaveno **LIGHT** menu

Přepnutí do "PROFI" menu

>3 s



- vstup do **PROFI** menu
- povolení pro vstup do **PROFI** menu není závislé na nastavení v položce SERVIS > MENU
- přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce SERVIS > N. HESL. > PROFI =0)



- vstup do **PROFI** menu, po přednastavení v položce SERVIS > MENU > **PROFI**
- přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce SERVIS > N. HESL. > LIGHT =0)
- pro vstup do **LIGHT** menu lze použít hesla pro **LIGHT** i **PROFI** menu




1489-C
-263mm
45mV

NASTAVENÍ **PROFI** 6.

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1

NASTAVENÍ "PROFI" - VSTUP




V tomto menu se nastavují základní parametry přístroje

NULOV.	Nulování vnitřních hodnot
KONFI G.	Volba měřicího rozsahu a parametrů měření
HODI NY	Nastavení data a času pro rozšíření s RTC
EXT.VS.	Nastavení funkcí externích vstupů
KLAVES.	Přiřazení dalších funkcí tlačítkům na přístroji

6.1.1

NULOVÁNÍ VNITŘNÍCH HODNOT



NULOV. Nulování vnitřních hodnot

TARA A	Nulování tary - Kanál A
TARA B	Nulování tary - Kanál B
TARA C	Nulování tary - Kanál C
TARA D	Nulování tary - Kanál D
VSE	Nulování tary na všech kanálech současně

N.MM Nulování min/max hodnoty

- nulování paměti pro ukládání minimální a maximální hodnoty dosažené po dobu měření

6.1.2a

VOLBA RYCHLOSTI MĚŘENÍ

↑ ↓ ← →

VSTUPY	NULOV.	MER/S	400
KANALY	KONFI G.	VSTUPY	200
VYSTUP	HODINY	MOD.VS.	100
SERVIS	EXT.VS.	PREPIN	50
DEF			
KLAVES.	CAS.PR		20
VST.I			
MOD 2			
MOD 3			
MOD 4			

↑ ↓ ← →

MER/S		Volba rychlosti měření
400		40,0 měření/s
200		20,0 měření/s
100		10,0 měření/s
50		5,0 měření/s
20		2,0 měření/s
10		1,0 měření/s
05		0,5 měření/s
02		0,2 měření/s
01		0,1 měření/s

6.1.2b

VOLBA POČTU AKTIVNÍCH VSTUPŮ

↑ ↓ ← →

VSTUPY	NULOV.	MER/S	1.VST.
KANALY	KONFI G.	VSTUPY	2.VST.
VYSTUP	HODINY	MOD.VS.	3.VST.
SERVIS	EXT.VS.	PREPIN	4.VST.
DEF			
KLAVES.	CAS.PR		
VST.I			
MOD 2			
MOD 3			
MOD 4			


↑ ↓ ← →

VSTUPY		Volba počtu aktivních vstupů
- rychlosť měření je závislá na počtu aktivních vstupů (reálné rychlosť měření jsou uvedeny v kap. Technická data)		
1.VST.		Aktivní vstup 1
2.VST.		Aktivní vstupy 1 a 2
3.VST.		Aktivní vstupy 1, 2 a 3
4.VST.		Aktivní vstupy 1, 2, 3 a 4

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1.2c

VOLBA MĚŘICÍHO MÓDU PRO VÍCEKANÁLOVÉ PŘÍSTROJE



MOD.VS.

Volba měřicího módu
vícekanálového přístroje

CYKL.

Aktivní vstup 1

- přístroj vyhodnocuje naměřené údaje současně na všech kanálech

- volba Cyklus velmi významně ovlivňuje rychlosť měření a je závislá i na počtu aktivních vstupů (reálné rychlosť měření jsou uvedeny v kapitole Technická data)


PREPI N.

Měření jen na aktuálně
zvoleném kanálu

- přístroj vyhodnocuje naměřené údaje pouze na aktuálně zvoleném kanále

6.1.2b

VOLBA PŘEPÍNÁNÍ VSTUPŮ



PREPI N.

Volba přepínání vstupů

RUCNE

Ruční přepínání vstupů

- přepínání měřicích vstupů se ovládá ručně vybraným tlačítkem na ovladači nebo zvoleným externím vstupem

AUTOM.

Automatické přepínání
vstupů

- přepínání vstupů je automatické s časovou periodou nastavenou v položce „CAS. PR.“

6.1.2e

NASTAVENÍ PERIODY PRO AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁní VSTUPU

VSTUPY **NULOV** **MER/S** **20**

KANALY **KONFG** **VSTUPY**

VYSTUP **HODINY** **MOD.VS.**

SERVIS **EXT.VS.** **PREPI N.**

KLAVES. **CAS.PR.**

VST.I

- └ MOD 2
- └ MOD 3
- └ MOD 4

CAS.PR.

Nastavení periody přepínání vstupů

- nastavení časové periody pro zobrazení kanálů v automatickém režimu přepínání vstupů „AUTOM.“
- rozsah nastavení: 0,5...99,5 s (krok 0,5 s)
- **DEF** CAS. PR. = 2,0 s

6.1.2f

VOLBA TYPU „PŘÍSTROJE“ - KANÁL 1

VSTUPY **NULOV** **MER/S** **TYP 1** **DC**

KANALY **KONFG** **VSTUPY** **MOD 1** **PM** **DEF**

VYSTUP **HODINY** **MOD.VS.** **PRI POJ.** **OHM**

SERVIS **EXT.VS.** **PREPI N.** **TEP.SK** **RTD-Pt**

KLAVES. **CAS.PR.** **POSUN** **RTD-Ni**

VST.I **VEDENI** **TC**

- └ MOD 2
- └ MOD 3
- └ MOD 4

TYP

Volba typu „přístroje“ pro kanál 1

- na volbu konkrétního typu „přístroje“ jsou vžádány příslušné dynamické položky

DC	DC voltmeter
PM	Monitor procesů
OHM	Ohmmeter
RTD-Pt	Teploměr pro Pt xxx
RTD-Ni	Teploměr pro Ni xxxx
TC	Teploměr pro termočlánky
DU	Zobrazovač pro lineární potenciometry
RTD-Cu	Teploměr pro Cu xxx

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1.2g

VOLBA MĚŘICÍHO ROZSAHU - KANÁL 1

The diagram illustrates the front panel of the OMD 202UNI-B unit, showing the following components and their settings:

- Top Row:**
 - DC**: Input selection with a switch and a red indicator light.
 - Inputs: VSTUPY (NULOV., MER/S), TYP 1 (60mV).
 - Outputs: KANALY (KONFI G.), VSTUPY (MOD 1, 150mV).
 - Inputs: VYSTUP (HODINY), MOD.VS, PR POJ, POSUN (300mV).
 - Inputs: SERVI S, EXT.VS, PREPIN, TEP.SK, VEDENI (1200mV).
 - Inputs: KLAVES, CAS.PR, VST.1 (PM).
- Mod 1:** Input selection with a switch and a red indicator light. Options include VST.1 (VEDENI, 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA), MOD 2 (0-2V, 0-5V, 0-10V, 0-40V), MOD 3 (0-2V, 0-5V, 0-10V, 0-40V), MOD 4 (0-2V, 0-5V, 0-10V, 0-40V), and ER4-20 (4...20mA, s chybou výhlášením „podtečení“ (< 3,36 mA)).
- RTD-Pt:** Input selection with a switch and a red indicator light. Options include EU-100 (428-50), EU-500 (428-01), EU-1kO (426-50), US-100 (426-01), RU-50, and RU-100 (50-1k). A note indicates EU-100, EU-500, EU-1kO, US-100, RU-50, and RU-100 have a common ground connection.
- RTD-Cu:** Input selection with a switch and a red indicator light. Options include T/C (T/C B, 50-10k, 62-10k, 62-10k), OHM (T/C J, T/C K, 100 R), and T/C (T/C N, 1 k, 10 k, 100 k).
- T/C:** Input selection with a switch and a red indicator light. Options include T/C (T/C T, T/C L, UNPOT).

MOD 1		Volba měřicího rozsahu přístroje
DC	Menu	Měřicí rozsah
	60 mV	±60 mV
	150 mV	±150 mV
	300 mV	±300 mV
	1200mV	±1,2 V
PM	Menu	Měřicí rozsah
	0-5mA	0...5 mA
	0-20mA	0...20 mA
	4-20mA	4...20 mA
	0-2 V	±2 V
	0-5 V	±5 V
	0-10 V	±10 V
	0-40 V	±40 V
	ER4-20	4...20mA, s chybou výhlášením „podtečení“ (< 3,36 mA)
OHM	Menu	Měřicí rozsah
	100 R	0...100 Ω
	1 k	0...1 kΩ
	10 k	0...10 kΩ
	100 k	0...100 kΩ
RTD-PT	Menu	Měřicí rozsah
	EU-100	Pt 100 (3 850 ppm/°C)
	EU-500	Pt 500 (3 850 ppm/°C)
	EU-1kO	Pt 1000 (3 850 ppm/°C)
	US-100	Pt 100 (3 920 ppm/°C)
	RU-50	Pt 50 (3 910 ppm/°C)
	RU-100	Pt 100 (3 910 ppm/°C)
RTD-NI	Menu	Měřicí rozsah
	5.0-1k	Ni 1 000 (5 000 ppm/°C)
	6.2-1k	Ni 1 000 (6 180 ppm/°C)
	5.0-10k	Ni 10 000 (5 000 ppm/°C)
	6.2-10k	Ni 10 000 (6 180 ppm/°C)
RTD-CU	Menu	Měřicí rozsah
	428-50	Cu 50 (4 280 ppm/°C)
	428-0.1	Cu 1 00 (4 280 ppm/°C)
	426-50	Cu 50 (4 260 ppm/°C)
	426-0.1	Cu 100 (4 260 ppm/°C)
T/C	Menu	Typ termočlánku
	T/C B	B
	T/C E	E
	T/C J	J
	T/C K	K
	T/C N	N
	T/C R	R
	T/C S	S
	T/C T	T
	T/C L	L

6.1.2h

VOLBA TYPU PŘIPOJENÍ SNÍMAČE - KANÁL 1

RTD **OHM** **T/C**

PRI POJ **DEF**

VSTUPY	NULOV.	MER/S	TYP 1	2-DRAT
KANALY	KONFI G.	VSTUPY	MOD 1	3-DRAT
VYSTUP	HODINY	MOD.VS.	PRI POJ.	4-DRAT
SERVIS	EXT.VS.	PREPI N.	POSUN	
KLAVES.	CAS.PR	VEDENI		

VST.1

- MOD 2
- MOD 3
- MOD 4

PRI POJ **DEF**

VSTUPY	NULOV.	MER/S	TYP 1	INT1TC
KANALY	KONFI G.	VSTUPY	MOD 1	INT2TC
VYSTUP	HODINY	MOD.VS.	PRI POJ.	EXT1TC
SERVIS	EXT.VS.	PREPI N.	TEP.SK.	EHT2TC
KLAVES.	CAS.PR			

VST.1

- MOD 2
- MOD 3
- MOD 4

PRI POJ Volba typu připojení snímače**RTD OHM**

- 2-DRAT 2-drátové připojení
- 3-DRAT 3-drátové připojení
- 4-DRAT 4-drátové připojení

T/C

- INT.1TC** Měření bez referenčního termočlánku

- měření studeného konce na svorkách přístroje

- INT2TC** Měření s referenčním termočlánkem

- měření studeného konce na svorkách přístroje s antisériově zapojeným ref. termočlánkem

- EXT1TC** Měření bez referenčního termočlánku

- celá měřicí soustava pracuje ve shodné s konstantní teplotě

- EXT2TC** Měření s referenčním termočlánkem

- při použití kompenzační krabice



Metoda a postup nastavení studených konců je popsána v samostatné kapitole na straně 98




Pro typ termočlánku "B" nejsou položky "PRIPOJ." a "TEP. S.K." přístupné.

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1.2i

NASTAVENÍ TEPLITOY STUDENÉHO KONCE

T/C



TEP.SK.

Nastavení teploty
studeného konce


- rozsah: 0...99°C s kompenzační krabicí

- DEF = 23°C

6.1.2j

POSUNUTÍ POČÁTKU MĚŘICÍHO ROZSAHU

RTD OHM



POSUN

Posunutí počátku měřicího
rozsahu

- v případech, kdy je nutné posunutí počátku rozsahu o danou hodnotu, např. při použití snímače v měřící hlavici

- zadává se přímo v Ohm (0...9999)

- DEF = 0

6.1.2k

KOMPENZACE 2-DRÁTOVÉHO VEDENÍ

RTD OHM

Navigation icons: up, down, left, right, back, and a red circular button.

VEDENI

Kompenzace
2-drátového vedení

- pro správnost měření je nutné vždy při 2-drátovém připojení provést kompenzaci vedení
- před potvrzením výzvy na displeji „ANO“ je nutné nahradit smíšená na konci vedení zkratem
- **DEF = 0**

6.1.2k

VOLBA MĚŘICÍHO ROZSAHU - KANÁL 2

Navigation icons: up, down, left, right, back, and a red circular button.

MOD 2

Volba měřicího rozsahu
přístroje pro Kanál 2

Menu	Měřicí rozsah
0-5mA	0...5 mA
0-20mA	0...20 mA
4-20mA	4...20 mA
0-2 V	±2 V
0-5 V	±5 V
0-10 V	±10 V
0-40 V	±40 V
ER4-20	4...20 mA, s chybou v hlášením „podtečení“ (< 3,36 mA)

MOD 2


*

Uvedený postup nastavení je shodný i pro
MOD. 3 a MOD. 4

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1.3

NASTAVENÍ HODIN REÁLNÉHO ČASU



HODI NY

Nastavení hodin reálného času (RTC)

CAS

Nastavení času

- formát 23.59.59


DATUM

Nastavení data

- formát DD.MM.RR

6.1.4a

VOLBA FUNKCE EXTERNÍHO VSTUPU



EXT.VS.

Volba funkce externího vstupu

VYPNUT

Vstup je vypnuty

HOLD

Aktivace funkce HOLD

BLOK.K.

Blokování tlačitek na přístroji

B.HESL.

Aktivace blokování přístupu do programovacího menu LIGHT/PROFI

TARA -

Aktivace Táry

- Tara A, B, C, D, Všechny (VSE), Aktuální (AKT)

NUL.MM.

Nulování min/max hodnoty

NUL.t.-

Nulování táry

- Tara A, B, C, D, Všechny (VSE), Aktuální (AKT)

PREP.1

Postupné přepínání zobrazení kanálů

PREP.2

BCD přepínání zobrazení kanálů - EXT. 1 a 2

- ovládání viz. tabulka

- po této volbě se automaticky zakáže nastavení pro EXT. 2

PREP.3

BCD přepínání zobrazení kanálů - EXT. 1, 2 a 3

- ovládání viz. tabulka

- po této volbě se automaticky zakáže nastavení pro EXT. 2 a EXT. 3

Tabulka s ovládáním externích vstupů



Kanál	Ext 1	Ext 2	Ext 3
FIL. A	0	0	
FIL. B	0	1	
FIL. C	1	0	
FIL. D	1	1	
MF	0	0	1
Min	0	1	1
Max	1	0	1
Max	1	1	1

DEF EXT. 1 > HOLD

DEF EXT. 2 > BLOK. K.

DEF EXT. 3 > PREP. 1


*

Uvedený postup nastavení je shodný i pro
EXT. 2 a EXT. 3**6.1.4b VOLBA FUNKCE "HOLD"**

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1.5a

VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE TLAČÍTEK



FN. LE.

Přiřazení dalších funkcí na tlačítka ovládače

- „FN. LE.“ > výkonné funkce

ZAKAZ

Tlačítko je bez další funkce

NUL. MM.

Nulování min/max hodnoty

NUL. T.-

Nulování tary

- Tara A, B, C, D, Všechny (VSE), Aktuální (AKT)

MENU

Přímý přístup do menu na vybranou položku

- po potvrzení této volby se v nadřazené úrovni menu zobrazí položka „MNU. LE.“, kde provedete požadovaný výběr

DOC. H.

Dočasné zobrazení vybraných hodnot

- po potvrzení této volby se v nadřazené úrovni menu zobrazí položka „DOC. LE.“, kde provedete požadovaný výběr

TARA

Aktivace funkce tára

- Tara A, B, C, D, Všechny (VSE), Aktuální (AKT)

PREP. 1

Postupné přepínání zobrazení kanálů




Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER



Aktuální kanál je ten, který je trvale zobrazen na displeji

6.1.5b VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE TLAČÍTEK - DOČASNÉ ZOBRAZENÍ



!

Přednastavené hodnoty tlačítek **DEF**

LEFT	Kanal B, po filtraci
UP	Kanal C, po filtraci
DOWN	Kanal D, po filtraci
ENTER	Přepínání kanálů „Prep.1“



DOC.LE.

Dočasné zobrazení vybrané položky

„DOC. LE.“ > dočasné zobrazení vybraných hodnot

„Dočasné“ zobrazení vybrané hodnoty je na displeji po dobu stisku tlačítka

„Dočasné“ zobrazení lze přepnout na trvalé, stiskem **DOC. LE.** + „Zvolené tlačítko“, toto je platné do stisku libovolného tlačítka

ZAKAZ

Dočasné zobrazení je vypnuté

KAN.-

Dočasné zobrazení hodnoty „Kanálu A, B, C nebo D“

FI L.-

Dočasné zobrazení hodnoty „Kanálu A, B, C nebo D“ po zpracování digitálních filtrů

MAT.FN.

Dočasné zobrazení hodnoty „Matematické funkce“

MIN.

Dočasné zobrazení hodnoty „Min. hodnota“

MAX.

Dočasné zobrazení hodnoty „Max. hodnota“

U.M.1

Dočasné zobrazení hodnoty „Limita 1“

U.M.2

Dočasné zobrazení hodnoty „Limita 2“

U.M.3

Dočasné zobrazení hodnoty „Limita 3“

U.M.4

Dočasné zobrazení hodnoty „Limita 4“

CAS

Dočasné zobrazení hodnoty „CAS“

DATUM

Dočasné zobrazení hodnoty „DATUM“

TARA -

Dočasné zobrazení hodnoty „TARA“

- Tara A, B, C, D, Všechny (VSE), Aktuální (AKT)

P.T.-

Dočasné zobrazení hodnoty „P.TARA“

- Tara A, B, C, D, Všechny (VSE), Aktuální (AKT)

ST.KON.

Dočasné zobrazení hodnoty „ST. KON“


!

Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

6. NASTAVENÍ PROFI

6.1.5c

VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE TLAČÍTEK - PŘÍMÝ PŘÍSTUP NA POLOŽKU



MNU.LE.

Přiřazený přístup na vybranou položku menu

- „MNU. LE.“ > přímý přístup do menu na vybranou položku

- | | |
|-------|------------------------------------|
| U M 1 | Přímý přístup na položku "MEZ. L1" |
| U M 2 | Přímý přístup na položku "MEZ. L2" |
| U M 3 | Přímý přístup na položku "MEZ. L3" |
| U M 4 | Přímý přístup na položku "MEZ. L4" |
| HYS.1 | Přímý přístup na položku "HYS. L1" |
| HYS.2 | Přímý přístup na položku "HYS. L2" |
| HYS.3 | Přímý přístup na položku "HYS. L3" |
| HYS.4 | Přímý přístup na položku "HYS. L4" |
| ZAP.1 | Přímý přístup na položku "ZAP. L1" |
| ZAP.2 | Přímý přístup na položku "ZAP. L2" |
| ZAP.3 | Přímý přístup na položku "ZAP. L3" |
| ZAP.4 | Přímý přístup na položku "ZAP. L4" |
| VYP.1 | Přímý přístup na položku "VYP. L1" |
| VYP.2 | Přímý přístup na položku "VYP. L2" |
| VYP.3 | Přímý přístup na položku "VYP. L3" |
| VYP.4 | Přímý přístup na položku "VYP. L4" |

!

Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER


1489-C
-263mm
45mV

NASTAVENÍ PROFIL 6.

6. NASTAVENÍ PROFI

6.2

NASTAVENÍ "PROFI" - KANALY




V tomto menu se nastavují parametry vstupní části přístroje

KAN.A	Nastavení parametrů měřicího "Kanálu A"
KAN.B	Nastavení parametrů měřicího "Kanálu B"
KAN.C	Nastavení parametrů měřicího "Kanálu C"
KAN.D	Nastavení parametrů měřicího "Kanálu D"
MAT.FN.	Nastavení parametrů matematických funkcí
MI NMAX	Volba vstupu pro vyhodnocení Min/max hodnoty

6.2.1a ZOBRAZENÍ NA displeji

DC PM DU OHM



NAST.A Nastavení zobrazení na displeji


MIN A Nastavení zobrazení displeje pro minimálního hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...999999
- **DEF** = 0.00

MAX A Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení: -99999...999999
- **DEF** = 100.00

6.2.1b NASTAVENÍ PEVNÉ TÁRY



P.TARA Nastavení hodnoty "Pevné tary"



- nastavení je určené pro případ, kdy je nutné pevně posunout počátek rozsahu o známou velikost

- při nastavení (P. TAR.A ≠ 0) na displeji symbol "T" nesvítí

- rozsah nastavení: -99999...999999

- **DEF** = 0.00

6.2.1c DIGITÁLNÍ FILTRY

**MOD FA** Volba digitálních filtrov

- někdy je vhodné pro lepší uživatelské zobrazení údaje na displeji jej vhodně matematicky upravit, a k tomu lze využít následující filtrov

ZAKAZ Filtry jsou vypnuty**PRUMER** Průměrování měřené hodnot

- aritmetický průměr z daného počtu „KON.F. A.“ naměřených hodnot
- rozsah 2...100

PLOVOU. Volba plovoucího filtru

- plovoucí aritmetický průměr z daného počtu „KON.F. A.“ naměřených hodnot a aktualizaci s každou další hodnotou
- rozsah 2...30

EXPON. Volba exponenciálního filtru

- integrační filtr prvního řádu s časovou konstantou „KON.F. A.“ měření
- rozsah 2...100

ZAOKR. Zaokrouhlení měřené hodnoty

- zadává se libovolným číslem, které určuje krok zobrazení
(např. „KON.F. A.=2,5 > displej 0, 2,5, 5,...)

KON.F.A. Nastavení konstanty

- tato položka menu se zobrazí vždy po zvolení konkrétního typu filtru

DEF = 2

!

Nastavení je shodné i pro "Kanály B, C a D"

6. NASTAVENÍ PROFI

6.2.1d

FORMÁT ZOBRAZENÍ - UMÍSTĚNÍ DESETINNÉ TEČKY

VSTUPY	KAN.A	NAST.A	000000
KANALY	KAN.B	FI LTR	00000.0
VYSTUP	KAN.C	ZOBRA	0000.oo
SERVIS	KAN.D	POP.A	000.000
	MAT.FN	PREP.A	00.0000
	MÍNMAX	BARA	0.0000
		PLOV.T.	



Nastavení je shodné i pro "Kanály B, C a D"

ZOBRA Volba umístění desetinné tečky

- přistroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „PLOV. T.“

000000. Nastavení DT - XXXXX.

- DEF > T/C

00000.0 Nastavení DT - XXXXX.x

- DEF > RTD

0000.00 Nastavení DT - XXXX.xx

- DEF > DC PM DU OHM

000.000 Nastavení DT - XXX.xxxx

00.0000 Nastavení DT - XX.xxxx

0.00000 Nastavení DT - X.xxxxx

PLOV.T. Plovoucí desetinná tečka

6.2.1e

ZOBRAZENÍ POPISU - MĚŘICÍCH JEDNOTEK

VSTUPY	KAN.A	NAST.A	00	000000
KANALY	KAN.B	FI LTR		00000.0
VYSTUP	KAN.C	ZOBRA		0000.oo
SERVIS	KAN.D	POP.A		000.000
	MAT.FN	PREP.A		00.0000
	MÍNMAX	BARA		0.0000

POP.A Nastavení zobrazení popisu pro "Kanal A"

- zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) o dva znaky pro zobrazení popisu

- popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu 0..95

- popis se ruší zadáním kódu 00

- RTD T/C DEF = °C

- DC PM DU OHM DEF = nic


!

Tabulka znaků je na straně 102

!

Nastavení je shodné i pro "Kanály B, C a D"

6.2.1f VOLBA ZOBRAZENÍ KANÁLU PŘI PŘEPÍNÁNÍ



PREP.A Volba zobrazení kanálu při přepínání

- nastavení v této poloze dovoluje uživateli volit jednotlivé měřicí kanály, které budou zobrazovány při přepínání kanálů funkcí „PREP. A“

Ne Zobrazení je zakázáno

KANAL Bude zobrazen „Kanál A“


FI LTER Bude zobrazen „Kanál A“ po úpravě digitálním filtrem

KAN.+ F. Bude zobrazen „Kanál A“ a následně i „Kanál A“ po úpravě digitálním filtrem



Nastavení je shodné i pro „Kanály B, C a D“

6.2.1g VOLBA BARVY displeje



BAR - Volba barvy displeje

- volba barvy se řídí nastavením v položkách „LIM. 1 A“ a „LIM. 2 A“

CERVEN. Červená barva

ZELENA Zelená barva

ORANZ. Oranžová barva

- „Bar. 0 A“ = Zelená

- „Bar. 1 A“ = Oranžová

- „Bar. 2 A“ = Červená




Nastavení je shodné i pro „Kanály B, C a D“

6. NASTAVENÍ PROFI

6.2.1h

NASTEVENÍ ZMĚNY BARVY displeje



U M. - A Nastavení změny barvy displeje

- v položkách „LIM. 1 A“ a „LIM. 2 A“ se nastavuje mez, kdy dojde k změně barvy displeje

- „LIM. 1 A“ **DEF** = 33.33


- „LIM. 2 A“ **DEF** = 66.67



Nastavení je shodné i pro „Kanály B, C a D“

6.2.2a

MATEMATICKÉ FUNKCE - VOLBA VSTUPU



VST.M Volby vstupu pro výpočet matematické funkce

- volba hodnoty, ze které se bude vypočítávat matematická funkce

VYPNUT. Matematické funkce jsou vypnuty


FI L.A Z „Kanálu A“ po úpravě digitálním filtrem

FI L.B Z „Kanálu B“ po úpravě digitálním filtrem

FI L.C Z „Kanálu C“ po úpravě digitálním filtrem

FI L.D Z „Kanálu D“ po úpravě digitálním filtrem

6.2.2b VOLBA MATEMATICKÉ FUNKCE



MAT.F. Volba matematické funkce

Při volbě „FIL.-“ v položce „VST. M.“

POLI N. Polynom

 $Ax^5 \quad Bx^4 \quad Cx^3 \quad Dx^2 \quad Ex \quad F$

EXPON. Exponenciál

 $Ae^{\frac{Bx+C}{Dx+E}}$

ODMOC. Odmocnina

 $A\sqrt{\frac{Bx^2+C}{Dx+E}} F$

Při volbě „VSE. F.“ v položce „VST. M.“

SOUSET Součet hodnot kanálů (vstupů)

 $(A \times KA + C \times KC) / (B \times KB + D \times KD) \times E + F$

PODL Podíl hodnot kanálů (vstupů)

 $(A \times KA + C \times KC) / (B \times KB + D \times KD) \times E + F$

KON.- Nastavení konstant pro vypočet mat. funkcií

- tato položka menu se zobrazí vždy po zvolení vybrané matematické funkce

6. NASTAVENÍ PROFI

6.2.2c

MATEMATICKÉ FUNKCE - DESETINNÁ TEČKA

ZOBR.M

Volba umístění desetinné tečky

- přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „PLOV. T.“

000000.

Nastavení DT - XXXXX.

00000.o

Nastavení DT - XXXXX.x

0000.oo

Nastavení DT - XXXX.xx

000.ooo

Nastavení DT - XXX.xxx

00.oooo

Nastavení DT - XX.xxxx

0.ooooo

Nastavení DT - X.xxxxx

PLOV.T.

Plovoucí desetinná tečka

- DEF

6.2.2d

MATEMATICKÉ FUNKCE - MĚŘICÍ JEDNOTKY

POP.M


Nastavení zobrazení popisu pro "MAT. FN"

- zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) o dva znaky pro zobrazení popisu
- popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu 0...95
- popis se ruší zadáním kódu 00
- DEF = bez popisu

!

Tabulka znaků je na straně 102

6.2.e MATEMATICKÉ FUNKCE - ZOBRAZENÍ PŘI PŘEPÍNÁNÍ KANÁLŮ




PreP.M Volba zobrazování kanálu při přepínání

nastavení v této položce dovoluje uživateli zvolit jednotlivé kanály, které budou zobrazovány při přepínání kanálů funkcí „PREP. M“

NE	Zobrazení zakázáno
ANO	Zobrazení povoleno

6.2.f MATEMATICKÉ FUNKCE - VOLBA BARVY displeje



BAR.M Volba barvy displeje

- volba barvy se řídí nastavením v položkách „LIM. 1 M“ a „LIM. 2 M“


CERVEN.	Červená barva
ZELENA	Zelená barva
ORANZ.	Oranžová barva

- „BAR. 0 M“ **DEF** = Zelená
- „BAR. 1 M“ **DEF** = Oranžová
- „BAR. 2 M“ **DEF** = Červená

6. NASTAVENÍ PROFI


6.2.2g

MATEMATICKÉ FUNKCE - NASTAVENÍ MEZE PRO ZMĚNU BARVY displeje



6.2.3

VOLBA VYHODNOCENÍ MIN/MAX HODNOTY


**VST.MM.** Volba vyhodnocení min/max hodnoty

- volba hodnoty, z které se bude vypočítávat min/max hodnota

- | | |
|----------------|--|
| ZAKAZ | Vyhodnocení min/max hodnoty je vypnuté |
| KAN.A | Z "Kanálu A" |
| FI L.A | Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem |
| KAN.B | Z "Kanálu B" |
| FI L.B | Z "Kanálu B" po úpravě digitálním filtrem |
| KAN.C | Z "Kanálu C" |
| FI L.C | Z "Kanálu C" po úpravě digitálním filtrem |
| KAN.D | Z "Kanálu D" |
| FI L.D | Z "Kanálu D" po úpravě digitálním filtrem |
| MAT.FN. | Z "Matematické funkce" |
| VSE.K. | Z "Kanálů A, B, C, D" |
| VSE.F. | Z "Kanálů A, B, C, D" po úpravě digitálním filtrem |

6. NASTAVENÍ PROFI


6.3 NASTAVENÍ „PROFI“ - VÝSTUPY



V tomto menu se nastavují parametry výstupních signálů přístroje

- | | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> POM.ZD. | Volba výstupního napětí pomocného zdroje |
| <input type="checkbox"/> U MI TY | Nastavení typu a parametrů limit |
| <input type="checkbox"/> DATA | Nastavení typu a parametrů datového výstupu |
| <input type="checkbox"/> ANALOG | Nastavení typu a parametrů analogového výstupu |
| <input type="checkbox"/> DI SP. | Nastavení zobrazení a jasu displeje |


6.3.1 VOLBA VÝSTUPNÍHO NAPĚTI POMOCNÉHO ZDROJE



POM.ZD. Volba výstupního napětí pomocného zdroje

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 5 V | 5 VDC, max. 2,5 W |
| <input type="checkbox"/> 12 V | 12 VDC, max. 2,5 W |
| <input type="checkbox"/> 17 V | 17 VDC, max. 2,5 W |
| <input type="checkbox"/> 24 V | 24 VDC, max. 2,5 W |

6.3.2a VOLBA VSTUPU PRO VYHODNOCENÍ LIMIT



VST.L1 Volba vyhodnocení limit

- volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat limita

- | | |
|---------|--|
| ZAKAZ | Vyhodnocení limity je vypnuto |
| KAN.A | Z "Kanálu A" |
| FI L.A | Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem |
| KAN.B | Z "Kanálu B" |
| FI L.B | Z "Kanálu B" po úpravě digitálním filtrem |
| KAN.C | Z "Kanálu C" |
| FI L.C | Z "Kanálu C" po úpravě digitálním filtrem |
| KAN.D | Z "Kanálu D" |
| FI L.D | Z "Kanálu D" po úpravě digitálním filtrem |
| MAT.FN. | Z "Matematické funkce" |
| MIN | Z "Min. hodnoty" |
| MAX | Z "Max. hodnoty" |
| VSE.K. | Z "Kanálů A, B, C, D" |
| VSE.F. | Z "Kanálů A, B, C, D" po úpravě digitálním filtrem |


!

Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

6. NASTAVENÍ PROFI

POPIΣ FUNKCE RELÉ

MOD > HYSTER • OD - DO • DAVKA



6.3.2b VÝBĚR KANÁLU PRO VYHODNOCENÍ LIMITY

KAN.L1 Výběr kanálu pro vyhodnocení limity

- funkce je přístupná pouze při nastavení "VSE. K." nebo "VSE. F." v poloze menu VYSTUP/LIMITY/LIM 1/VST. L1, když zvolíte "VSE. K.", pak se zde zobrazuje popis "K.A...D", při volbě "VSE. F." je popis "F.A...D"
- nastavení dovoluje přiřadit k jedné limitě libovolné množství meřících kanálů pro jejich vyhodnocení
- limity je aktivní jestli aspoň jedna hodnota z libovolného kanálu překračuje stanovenou hodnotu

DEF = ANO

!

Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

6.3.2c VOLBA TYPU LIMIT

MOD L1 Volba typu limit

HYSTER Limita je v režimu "Mez, hysterese, zpoždění"

pro tento režim se zadávají parametry "MEZ. L." při které limita bude reagovat; "HYS. L." pásmo hysterese okolo meze (MEZ $\pm 1/2$ HYS) a čas "CAS. L." určující zpoždění sepnutí relé

OD-DO Okénková limita

pro tento režim se zadávají parametry pro interval "ZAP. L." sepnutí a "VYP. L." vypnutí relé

DAVKA Dávková limita (periodická)

pro tento režim se zadávají parametry "PER. L." určující hodnotu meze i její násobky při kterých je výstup aktivní "CAS. L." udávající dobu po kterou je výstup aktivní



!

Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

6. NASTAVENÍ PROFI



6.3.2d

VOLBA TYPU VÝSTUP



6.3.2e

NASTAVENÍ HODNOT PRO VYHODNOCENÍ MEZÍ



6.3.3a VOLBA PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI DATOVÉHO VÝSTUPU

VSTUPY	POM.ZD	BAUD	600
KANALY	UMI TY	ADRESA	1200
VYSTUP.	DATA	ADR.PB	2400
SERVI S	ANALOG	PROT	4800
	DI SP		9600
			19200
			38400
			57600
			115200
			230400

BAUD	Výběr rychlosti datového výstupu
600	600 Baud
1200	1 200 Baud
2400	2 400 Baud
4800	4 800 Baud
9600	9 600 Baud
19200	19 200 Baud
38400	38 400 Baud
57600	57 600 Baud
115200	115 200 Baud
230400	230 400 Baud


6.3.3b NASTAVENÍ ADRESY PŘÍSTROJE

ADRESA	Nastavení adresy přístroje
<hr/>	
- nastavení v rozsahu: 0...31	
- DEF = 00	
<hr/>	
ADR.PB.	Nastavení adresy přístroje - PROFIBUS
<hr/>	
- nastavení v rozsahu: 1...127	
- DEF = 19	

6. NASTAVENÍ PROFI

6.3.3c


VOLBA PROTOKOLU DATOVÉHO VÝSTUPU



Volba datového protokolu	
ASCII	Datový protokol ASCII
M.BUS	Datový protokol DIN MessBus


6.3.4a

VOLBA VSTUPU PRO ANALOGOVÝ VÝSTUP



VST.A.V.	
- volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat analogový výstup	
ZAKAZ	Vyhodnocení analogu je vypnuto
KAN.A	Z "Kanálu A"
FLIA	Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem
KAN.B	Z "Kanálu B"
FLIB	Z "Kanálu B" po úpravě digitálním filtrem
KAN.C	Z "Kanálu C"
FLIC	Z "Kanálu C" po úpravě digitálním filtrem
KAN.D	Z "Kanálu D"
FLID	Z "Kanálu D" po úpravě digitálním filtrem
MAT.FN	Z "Matematické funkce"
MIN	Z "Min. hodnoty"
MAX	Z "Max. hodnoty"
DI SPL.	Z "Trvale zobrazené hodnoty displeje"

6.3.4b VOLBA TYPU ANALOGOVÉHO VÝSTUPU



TYP A.V. Volba typu analogového výstupu

0-20mA Typ: 0...20 mA

Er4-T Typ: 4...20 mA s indikací

- signalizace přerušení proudové smyčky
a indikace chybového hlášení (<3,0 mA)

4-20T Typ: 4...20 mA s indikací

- s detekcí rozpojení smyčky (<3,0 mA)

Er4-20 Typ: 4...20 mA s indikací

- s indikací chybového hlášení (<3,0 mA)

4-20mA Typ: 4...20 mA

0-5mA Typ: 0...5 mA


0-2V Typ: 0...2 V

0-5V Typ: 0...5 V

0-10V Typ: 0...10 V

+ -10V Typ: ±10 V

6.3.4c NASTAVENÍ ROZSAHU ANALOGOVÉHO VÝSTUPU



ANALOG Nastavení rozsahu analogového výstupu

- analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezinásobky AV případně libovolný dvěma bodům z celého měřicího rozsahu

MIN A.V. Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

- rozsah nastavení: -99999...99999

- **DEF** = 0

MAX A.V. Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu


- rozsah nastavení: -99999...99999

- **DEF** = 100

6. NASTAVENÍ PROFI

6.3.5a

VOLBA VSTUPU PRO ZOBRAZENÍ displeje



TRVALE

Volba zobrazení na displeje

- volba hodnoty, která se bude zobrazovat na displeji přístroje

KAN.A

Z "Kanálu A"

FI L.A

Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem

KAN.B

Z "Kanálu B"

FI L.A

Z "Kanálu B" po úpravě digitálním filtrem

KAN.C

Z "Kanálu C"

FI L.C

Z "Kanálu C" po úpravě digitálním filtrem

KAN.D

Z "Kanálu D"

FI L.D

Z "Kanálu D" po úpravě digitálním filtrem

MAT.FN.

Z "Matematické funkce"

MIN.


Z "Min. hodnoty"

MAX.

Z "Max. hodnoty"

6.3.5b

VOLBA JASU displeje



JAS

Volba jasu displeje

- volbu jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje

0%

Displej je vypnuty

- po stisku tlačítka se displej rosvítí na 10 s

25%

Jas displeje - 25 %

50%

Jas displeje - 50 %

75%

Jas displeje - 75 %

100%

Jas displeje - 100 %



1489-C
-263mm
45mV

NASTAVENÍ **PROFI** 6.

6. NASTAVENÍ PROFI

6.4

NASTAVENÍ "PROFI" - SERVIS



V tomto menu se nastavují servisní funkce přístroje

ADR IR. Nastavení adresy dálkového IR ovládače

MENU Voba typu menu LIGHT/PROFI

OBNOVA Obnovení výrobního nastavení a kalibrace přístroje

KALIBR. Kalibrace vstupního rozsahu pro verzi „DU“


JAZYK Jazyková verze menu přístroje

N.HESL. Nastavení nového přístupového hesla

IDENT. Identifikace přístroje

6.4.1

NASTAVENÍ ADRESY DÁLKOVÉHO IR OVLÁDAČE




ADR IR Nastavení adresy dálkového IR ovládače

- nastavení adresy dálkového IR ovládače je nutné pouze v případě, že jsou v dosahu dalšího displeje OMD 202
- rozsah nastavení 0...99
- případné zrušení adresy provedete modrým tlačítkem na dálkovém ovládání

- **DEF** = 0

6.4.2 VOLBA TYPU PROGRAMOVACÍHO MENU



MENU Volba typu menu LIGHT/PROFI

- umožňuje nastavit složitost menu podle potřeb a úrovně uživatele

LI GHT Aktivní LIGHT menu

- jednoduché programovací menu, obsahuje pouze položky nutné pro konfiguraci a nastavení přístroje

- lineární menu > položky za sebou


PROFI Aktivní PROFI menu

- kompletní programovací menu pro zkušené uživatele
- stromové menu

!

Změna nastavení je platná až při dalším vstupu do menu.

6.4.3 OBNONA VÝROBNÍHO NASTAVENÍ




OBNOVA Návrat k výrobnímu nastavení přístroje

- v případě chybného nastavení nebo kalibrace je možný návrat do výrobního nastavení.

OB.KAL Návrat k výrobní kalibraci přístroje

- před provedením změn budete vyzváni k potvrzení Vaší volby „ANO“

6. NASTAVENÍ PROFI



OB.NAS.

Návrat k výrobnímu nastavení přístroje

FI REM.

Návrat k výrobnímu nastavení přístroje

- načtení výrobního nastavení pro aktuálně zvolený typ přístroje (položky označené DEF)

UZI VAT.

Návrat k uživatelskému nastavení přístroje

- načtení uživatelského nastavení přístroje, tzn. nastavení které bylo uloženo v položce SERVIS/ OBNOVA/ULOZ

ULOZ

Uložení uživatelského nastavení přístroje

- uložením nastavení je obsluze umožněna jeho budoucí případná obnova




Po obnově nastavení přístroj na několik vteřin zhasne

PROVEDENÉ ČINNOSTI	OBNOVA	
	KALIBRACE	NASTAVENÍ
zruší práva pro USER menu	✓	✓
smaže tabulku pořadí položek v USER - LIGHT menu	✓	✓
do LIGHT menu dá položky určené z výroby	✓	✓
smaže data uložená ve FLASH	✓	✓
zruší všechny linearizační tabulky	✓	✓
nuluje táry	✓	✓
obnova výrobní kalibrace	✓	✗
obnova výrobní nastavení	✗	✓

6.4.4

KALIBRACE - VSTUPNÍHO ROZSAHU

DU



KALI B.

Kalibrace vstupního rozsahu

- při zobrazení "K. MIN" posuňte běžec potenciometru do požadované minimální polohy a potvrďte „Enter“, potvrzením kalibrace je nápis „ANO“

- při zobrazení "K. MAX." posuňte běžec potenciometru do požadované maximální polohy a potvrďte „Enter“, potvrzením kalibrace je nápis „ANO“


6.4.5 VOLBA JAZYKOVÉ VERZE MENU PŘÍSTROJE



JAZYK Volba jazykové verze menu přístroje

CESKY	Menu přístroje je v češtině
ANGLI C.	Menu přístroje je v angličtině


6.4.6 NASTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO HESLA



N.HESL. Nastavení nového hesla pro vstup do LIGHT a PROFI menu

- tato volba umožňuje změnit číselný kód, kterým je blokován přístup do LIGHT a PROFI Menu.
- rozsah číselného kódu: 0...9999
- univerzální hesla v případě ztráty:
LIGHT Menu > „8177“
PROFI Menu > „7915“

6.4.7 IDENTIFIKACE PŘÍSTROJE



IDENT. Zobrazení SW verze přístroje

- na displeji se zobrazí typové označení přístroje, číslo SW, verze SW a aktuální nastavení vstupu (Mód)
- pokud má verze SW na prvním místě písmeno pak se jedná o zákaznický SW

blok	Popis
1.	přístroj
2.	číslo verze programu
3.	typ/mod vstupu

NASTAVENÍ USER

Pro obsluhu

Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) podle přání

Přístup není blokován heslem

Volba stromové (PROFI) nebo lineární (LIGHT) struktury menu

7.0 NASTAVENÍ POLOŽEK DO "USER" MENU

- **USER** menu je určené pro uživatele, který potřebuje měnit pouze několik položek nastavení bez možnosti změny základní nastavení přístroje (např. opakováná změna nastavení limity)
- z výroby nejsou žádné položky v **USER** menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem UM 1
- nastavení lze provést v **LIGHT** nebo **PROFI** menu, s tím že **USER** menu pak přebírá danou strukturu menu

Nastavení



nápis bliká - zobrazí se aktuální nastavení



①


Nastavení pořadí položek v "USER" menu

Při sestavování USER menu z aktivního LIGHT menu lze položkám (max. 10) přiřadit pořadí, v kterém budou zobrazovány v menu.

nastavení pořadí zobrazení
--- (2) 0


Příklad nastavení pořadí položek do "USER" menu

Jako Příklad použijeme požadavek na přímý přístup do položek Limity 1 a Limity 2 (Příklad je pro Light menu ale nastavení je možné i v Profi menu).



Výsledkem tohoto nastavení je, že po stisku tlačítka **③** se na displeji zobrazí „MEZ L.1“. Tlačítkem **④** potvrďte volbu a nastavíte požadovanou hodnotu limity nebo tlačítkem **⑤** přejdete na nastavení „MEZ. L.2“ kde postupujete shodně. Ukončení nastavení ukončíte tlačítkem **⑥** kterým uložíte poslední nastavení a návrat do měřicího režimu je po stisku **⑦**.

Přístroj se vstupem pro měření teploty s termočlánkem umožnuje nastavení dvou typů měření studeného konce.



S REFERENČNÍM TERMOČLÁNKEM

- referenční termočlánek může být umístěn ve stejném místě jako měřicí přístroj nebo v místě se stabilní teplotou/kompenzační krabici
- při měření s referenčním termočlánekem nastavte v menu přístroje PRI POJ na INT2TC nebo EXT2TC
- při použití termostatu (kompenzační krabice nebo prostředí s konstantní teplotou) nastavte v menu přístroje TEPLSK.jeho teplotu (platí pro nastavení PRI POJ na EXT2TC)
- pokud je referenční termočlánek umístěn ve stejném prostředí jako měřicí přístroj tak nastavte v menu přístroje PRI POJ na INT2TC Na základě této volby probíhá měření okolní teploty čidlem umístěným ve svorkovnici přístroje.

BEZ REFERENČNÍHO TERMOČLÁNKU

- v přístroji není kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením rozdílných termočlánků na přechodu svorka/vodič termočlánku
- při měření bez referenčního termočlánu nastavte v menu přístroje PRI POJ na INT1 TC nebo EXT1 TC
- při měření teploty bez použití referenčního termočlánku může být chyba naměřeného údaje i 10°C
(platí pro nastavení PRI POJ na EXT1 TC)

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

ASCII: 8 bitů, bez parity, jeden stop bit
 DIN MessBus: 7 bitů, sudá parita, jeden stop bit

Rychlosť prenosu je nastaviteľná v menu pribroja. Adresa pribroja sa nastavuje v menu pribroja v rozsahu 0 ÷ 31. Výrobní nastavenie prednastaví vždy ASCII protokol, rychlosť 9600 Baud, adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určený výstupní kartou, ktorou pribroj automaticky identifikuje.

Pribrazy sú popsány v popisu ktorý náleznete na www.orbit.merret.cz/rs.

PODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

AKCE	TYP	PROTOKOL	PŘENÁŠENÁ DAT
Vyhľadanie dát (PC)	232	ASCII	# A A <CR>
		MessBus	Není - data se vysílají neustále
	485	ASCII	# A A <CR>
		MessBus	<SADR> <ENQ>
	485	ASCII	> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
		MessBus	<STX> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Vysielanie dát (Pribroj)	485	ASCII	> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
		MessBus	<STX> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
		<DLE>	1
		<NAK>	
Potvrdenie prijatia dát (PC) - OK	485	MessBus	<EADR> <ENQ>
			<SADR> <ENQ>
Vysielanie prikazu (PC)	232	ASCII	# A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
		MessBus	<STX> \$ Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
	485	ASCII	# A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
		MessBus	<STX> \$ Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrdenie prikazu (Pribroj)	232	ASCII	OK ! A A <CR>
		Bad	? A A <CR>
	485	Messbus	Není - data se vysílají neustále
			OK ! A A <CR>
			Bad ? A A <CR>
			<DLE> 1
Identifikacia pribroja	485	Mess-Bus	<NAK>
Identifikacia HW			# A A 1 Y <CR>
Jednorázový odmér			# A A 1 Z <CR>
Opakovany odmér			# A A 8 X <CR>

9. DATOVÝ PROTOKOL

LEGENDA

ZNAK	ROZSAH	POVIS
#	35	23 _H
A	A	Začátek příkazu
A	0...31	Dva znaky adresy přístroje posílané v ASCII - desítky a jednotky, např. "01", "99" univerzální
<CR>	13	0D _H
<SP>	32	20 _H
Č, P		Číslo, písmeno - kód příkazu
D		Data - obvykle znaky "0"..."9", "-", ":"; (D) - dle a (-) může prodloužit data
R	30 _H ...3F _H	Stav relé a Táry
!	33	21 _H
?	63	3F _H
>	62	3E _H
<STX>	2	02 _H
<ETX>	3	03 _H
<SADR>	adresa +60 _H	Výzva k odeslání z adresy
<EADR>	adresa +40 _H	Výzva k přijetí příkazu na adresu
<ENQ>	5	05 _H
<DLE>1	16 49	10 _H 31 _H
<NAK>	21	15 _H
<BCC>		Kontrolní součet -XOR

RELÉ, TÁRA

ZNAK	RELÉ 1	RELÉ 2	TÁRA	ZMĚNA RELÉ 3/4
P	0	0	0	0
Q	1	0	0	0
R	0	1	0	0
S	1	1	0	0
T	0	0	1	0
U	1	0	1	0
V	0	1	1	0
W	1	1	1	0
p	0	0	0	1
q	1	0	0	1
r	0	1	0	1
s	1	1	0	1
t	0	0	1	1
u	1	0	1	1
v	0	1	1	1
w	1	1	1	1

Stav relé lze vyčíst příkazem #AA6X <CR>. Přístroj ihned vrátí hodnotu ve formátu >HH <CR>, kde HH je hodnota v HEX formátu a rozsahu 00_H..."FF_H. Nejnižší bit odpovídá „Relé 1“, nejvyšší „Relé 8“



CHYBA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
CH.DPo.	Číslo je příliš malé (velké záporné) pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
CH.DPr.	Číslo je příliš velké pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
CH.TPo.	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce (přidat první řádek), změnit nastavení vstupu (konstanty kanálů)
CH.TPr.	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce (přidat poslední řádek), změnit nastavení vstupu (konstanty kanálů)
CH.VPo.	Vstupní veličina je menší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
CH.VPr.	Vstupní veličina je větší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
CH. HW.	Některá část přístroje nepracuje správně	zaslat přístroj do opravy
CH. EE	Data v EEPROM porušena	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
CH.NAS.	Změna vázané položky v menu, Data v EEPROM mimo rozsah	změnit nastavení závislých položek, provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
CH.SMA.	Paměť byla prázdná (proběhlo přednastavení)	při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy, možné porušení kalibrace
CH.VYS.	Rozpojená výstupní smyčka proudového analogového výstupu	provést kontrolu připojení

11. TABULKA ZNAKŮ

Přístroj umožňuje ke klasickým číselním formátům přidat dva znaky popisu (na úkor počtu zobrazovaných míst). Zadávání se provádí pomocí posunutého ASCII kódu. Pří úpravě se na prvních dvou pozicích zobrazují zadané znaky a na posledních dvou kód příslušného znaku od 0 do 95. Číselná hodnota daného znaku je rovná součtu čísel na obou stranách tabulky.

Popis se ruší zadáním znaků s kódem 00


0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
8	:	"	*	+	,	-	/	8	()	*	+	,	-	.
16	0	1	2	3	4	5	6	16	0	1	2	3	4	5	6
24	8	9	H	K	L	M	N	24	8	9	V_A	V_F	<	=	>
32	P	R	B	C	D	E	F	32	@	A	B	C	D	E	F
40	H	I	J	K	L	M	N	40	H	I	J	K	L	M	N
48	P	Q	R	S	T	U	V	48	P	Q	R	S	T	U	V
56	X	Y	Z	C	V	3	0	56	X	Y	Z	[\	^	-
64	'	a	b	c	d	e	F	64	'	a	b	c	d	e	f
72	h	i	j	k	l	m	n	72	h	i	j	k	l	m	n
80	P	Q	r	s	t	u	v	80	p	q	r	s	t	u	v
88	X	Y	Z	Y	?	z	o	88	x	y	z	{		~	

Pohled zpředu**Pohled z boku****Výřez do panelu**

Výška	X	Y	X1	Y1
57-6	375	119	367	111
100-4	465	181	457	173
100-6	651	181	643	173
125-4	539	237	531	228
125-6	754	237	746	228

MONTÁŽ PŘÍSTROJE

Velkoplošné zobrazovače jsou standardně dodávány pro montáž do panelu i s držíkem pro montáž na zeď, viz výkres



13. TECHNICKÁ DATA

VSTUP

	DC		
Rozsah:	±60 mV	>100 MΩ	Vstup U
	±150 mV	>100 MΩ	Vstup U
	±300 mV	>100 MΩ	Vstup U
	±1200 mV	>100 MΩ	Vstup U

	PM		
Rozsah:	0/4...20 mA	< 400 mV	Vstup I
	±2 V	1 MΩ	Vstup U
	±5 V	1 MΩ	Vstup U
	±10 V	1 MΩ	Vstup U
	±40 V	1 MΩ	Vstup U

	OHM		
Rozsah:	0...100 Ω		
	0...1 kΩ		
	0...10 kΩ		
	0...100 kΩ		

Připojení: 2, 3 nebo 4 drátové

	RTD		
Pt xxxx	-200°...850°C		

Pt xxxx/3910 ppm -200°...1100°C

Ni xxxx -50°...250°C

Cu/4260 ppm -50°...200°C

Cu/4280 ppm -200°...200°C

Typ Pt: EU > 100/500/1 000 Ω, s 3 850 ppm/°C

US > 100 Ω, s 3 920 ppm/°C

RU > 50/100 Ω s 3 910 ppm/°C

Typ Ni: Ni 1 000/ Ni 10 000 s 5 000/6 180 ppm/°C

Typ Cu: Cu 50/Cu 100 s 4 260/4 280 ppm/°C

Připojení: 2, 3 nebo 4 drátové

	T/C		
Typ:	J (Fe-CuNi)	-200°...900°C	
	K (NiCr-Ni)	-200°...1 300°C	
	T (Cu-CuNi)	-200°...400°C	
	E (NiCr-CuNi)	-200°...690°C	
	B (PtRh30-PtRh6)	300°...1 820°C	
	S (PtRh10-Pt)	-50°...1 760°C	
	R (Pt13Rh-Pt)	-50°...1 740°C	
	N (Omegaalloy)	-200°...1 300°C	
	L (Fe-CuNi)	-200°...900°C	

	DU		
Nap. lin. pot.	2,5 VDC/6 mA		

VSTUP - KANÁL B

	PM		
Rozsah:	0/4...20 mA	< 400 mV	Vstup I
	±2 V	1 MΩ	Vstup U
	±5 V	1 MΩ	Vstup U
	±10 V	1 MΩ	Vstup U
	±40 V	1 MΩ	Vstup U

VSTUP - KANÁL C

	PM		
Rozsah:	0/4...20 mA	< 400 mV	Vstup I
	±2 V	1 MΩ	Vstup U
	±5 V	1 MΩ	Vstup U
	±10 V	1 MΩ	Vstup U
	±40 V	1 MΩ	Vstup U

VSTUP - KANÁL D

	PM		
Rozsah:	0/4...20 mA	< 400 mV	Vstup I
	±2 V	1 MΩ	Vstup U
	±5 V	1 MΩ	Vstup U
	±10 V	1 MΩ	Vstup U
	±40 V	1 MΩ	Vstup U

ZOBRAZENÍ

Displej:	999999, výška čísel 57, 100, 125 mm -tribarevný 7segmentový LED displej, intenzivní - červený/zelený/oranžový - vysoce svítimé LED, černé nebo zelené (1300 mcd)
Zobrazení:	±9999 (-9999...999999)
Desetitinná tečka:	nastavitelná - v menu
Jas:	nastavitelný - v menu

PŘESNOST PŘÍSTROJE

TK:	50 ppm/°C
Přesnost:	±0,1 % z rozsahu + 1 digit
	±0,15 % z rozsahu + 1 digit
	Uvedené přesnosti platí pro zobrazení 9999

Rozlišení: 0,01°/0,1%°

Rychlosť: 0,1...40 měření/s, viz. tabulka

Přetížitelnost: 10x (t < 100 ms) ne pro 250 V a 5 A,
2x (dlouhodobě)

Linearizace: lineární interpolaci v 38 bodech

- pouze přes OM Link

Digitální filtry: Průměrování, Plovoucí průměr, Exponenciální filtr, Zaokulování

Kompen. vedení: max. 40 Ω/100 Ω

Komp. st. konců: nastavitelná 0°...99°C nebo automatická

Funkce: Tára - nulování displeje
Hold - zastavení měření (na kontakt)

Lock - blokování tlačitek

MM - min/max hodnota, Matematické funkce firemní komunikační rozhraní pro nastavení, ovládání a update SW přístroje

OM Link: reset po 400 ms

při 25°C a 40 % rv.

KOMPARÁTOR

Type:	digitální, nastavitelný v menu
Mod:	Hystereze, Od-do, Dávka
Limity:	-99999...999999
Hystereze:	0...99999
Zpoždění:	0...99,9 s
Výstupy:	4x relé se spínacím kontaktem (Form A) (250 VAC/30 VDC, 3 A)*

Relé: 1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty
D300

DATOVÉ VÝSTUPY

Protokoly: ASCII, DIN MessBus, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + suda parity + 1 stop bit (MessBus)
Rychlosť: 600...230 400 Baud
RS 232: 9 600 Baud...12 Mbaud (PROFIBUS)
izolovaná, obousměrná komunikace
RS 485: izolovaná, obousměrná komunikace,
adresace (max. 31 přístrojů)
PROFIBUS Datový protokol SIEMENS

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

Typ: izolovaný, programovatelný s 12 bitovým D/A převodníkem, analogový výstup odpovídá údajů na displeji, typ i rozsah je nastavitelný
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/^C
Rychlosť: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Napěťové: 0...2 V/5 V/10 V/± 10V
Proudové: 0...5/20 mA/4...20 mA
- kompenzace vedení do 500 Ω/12 V
nebo 1 000 Ω/24 V

POMOCNÉ NAPĚtí

Nastaviteľné: 5/12/17/24 VDC/max. 2,5 W, izolované

NAPÁJENÍ

Volby: 10...30 V AC/DC, 27 VA, izolované
PF ≥ 0,4, I_{STR} > 75 A/2 ms
jištěno pojistkou uvnitř (T 4000 mA)
80...250 V AC/DC, 27 VA, izolované
PF ≥ 0,4, I_{STR} > 45 A/2 ms
jištěno pojistkou uvnitř (T 630 mA)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: Eloxovaný hliník, černý
Rozměry: viz. kapitola 12
Otvor do panelu: viz. kapitola 12

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Pripojení: konektorová svorkovnice,
průřez vodiče <1,5 mm² /<2,5 mm²
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°...60°C
Skladovací tep.: -20°...85°C
Krytí: IP64
Provedení: bezpečnostní třída I
Kategorie přepětí: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a dat./anal.
výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým
výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a dat./anal.
výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
Vstup/výstup > 300 V (ZI), 150 (DI)
EMC: EN 61326-1

Tabulka rychlosti měření v závislosti na počtu vstupů

Kanály/Rychlosť	40	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1
Počet kanálů: 1 (Typ: DC, PM, DU)	40,00	20,00	10,00	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,10
Počet kanálů: 2	5,00	2,50	1,25	1,00	0,62	0,38	0,22	0,09	0,05
Počet kanálů: 3	3,33	1,66	0,83	0,66	0,42	0,26	0,14	0,06	0,03
Počet kanálů: 4	2,50	1,25	0,62	0,50	0,31	0,19	0,11	0,05	0,02
Počet kanálů: 1 (Typ: OHM, RTD, T/C)	5,00	2,50	1,25	1,00	0,62	0,38	0,22	0,09	0,05
Počet kanálů: 2	3,33	1,066	0,83	0,66	0,42	0,26	0,14	0,06	0,03
Počet kanálů: 3	2,50	1,25	0,62	0,50	0,31	0,19	0,11	0,05	0,02
Počet kanálů: 4	2,00	1,00	0,50	0,40	0,25	0,15	0,08	0,04	0,02

* hodnoty platí pro odporovou zátěž

14. ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek

OMD 202UNI

B

Typ

.....

Výrobní číslo

.....

Datum prodeje

.....

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 60 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.

Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Nakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítka, podpis

5

L E T

Společnost: ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Klánová 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce: ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, a že výrobek je podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

Výrobek: Panelový programovatelný přístroj

Typ: OMD 202

Verze: UNI, PWR, RS, UQC

Výše popsaný předmět prohlášení je vyroben ve shodě s požadavky:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 2014/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2014/30/EU)

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou:

el. bezpečnost: ČSN EN 61010-1

EMC: ČSN EN 61326-1

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC „Průmyslová oblast“
ČSN EN 50131-1, kap. 14 a kap. 15, ČSN EN 50130-4, kap. 7, ČSN EN 50130-4, kap. 8 (ČSN EN 61000-4-11, ed. 2),

ČSN EN 50130-4, kap. 9 (ČSN EN 61000-4-2), ČSN EN 50130-4, kap. 10 (ČSN EN 61000-4-3, ed. 2)

ČSN EN 50130-4, kap. 11 (ČSN EN 61000-4-6), ČSN EN 50130-4, kap. 12 (ČSN EN 61000-4-4, ed. 2)

ČSN EN 50130-4, kap. 13 (ČSN EN 61000-4-5), ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-9, ČSN EN 61000-6-1,
ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 55022, kap. 5 a kap. 6

Výrobek je opatřen označením CE, vydáno v roce 2012

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací:

EMC

MO ČR, Zkušebna tech. prostředků, protokol č: 80/6-46/2006 ze dne 03/03/2006

MO ČR, Zkušebna tech. prostředků, protokol č: 80/6-333/2006 ze dne 15/01/2007

Místo a datum vydání: Praha, 19. července 2009

Miroslav Hackl v.r.
Jednatel společnosti



ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9

tel.: +420 281 040 200
fax.: +420 281 040 299
e-mail: orbit@merret.cz

www.orbit.merret.cz

